## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-A300-04

修正案号: 39-1143

- 一. 标题: 检查机翼后梁
- 二. 适用范围: A300-600型飞机
- 三. 参考文件:
  - 1).DGAC AD 94-031-155(B)
  - 2).AIRBUS SB A300-57-6017

### 四. 原因、措施和规定

为防止在机翼后梁上出现起始于主起落架前连接点(PICK-UP FITTING)的安装孔或5号翼肋后部的裂纹,从而影响机身结构的完整性,必须完成以下工作:

- 1). 在累积17300次飞行或自本指令生效后1500次飞行内(以后到者为准), 根据AIRBUS SB A300-57-6017要求, 检查安装孔.
- 2). 根据检查结果按AIRBUS SB A300-57-6017所述要求和规定的时间间隔进行重复检查.
  - 3). 将检查结果向飞机制造厂报告.
- 五. 生效日期: 1994年3月9日
- 六. 颁发日期: 1994年3月9日

# 七. 联系人: 姜春水

民航华东管理局适航处 (021)2557788-6125