## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-B146-04

修正案号: 39-3734

- 一. 标题: 在发动机 412,422,432,442 区域使用一种耐火陶瓷接线盒 `G`
- 二. 适用范围: 在中国注册的所有BAe146飞机
- 三. 参考文件:
  - 1. CAA AD 005-10-2001
  - 2. BAe SB 71-077-01693A
- 四. 原因、措施和规定

依照BAe SB 71-077-01693A的要求,各营运人应不得迟于2003年7月31日完成改装,采用一种耐火陶瓷的接线盒更换现安装在发动机412,422,432,442区域的接线盒。

- 五. 生效日期: 2002年8月15日
- 六. 颁发日期: 2002年8月8日
- 七. 联系人: 冯炯晖 民航西北管理局适航处

029-8701079