中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1988-B737-05

修正案号: 39-0167

- 一. 标题: 前登机门和服务舱门紧急撤离滑梯改装固定系带
- 二. 适用范围: 所有737-300型飞机
- 三.参考文件:

FAA 适航指令 88-07-07,修正案 39-5884 波音紧急服务通告 737-25A1221

四. 原因、措施和规定

为了避免使前登机门和服务舱门的工作造成困难和紧急撤离滑梯不能正常地充气到使用状态,要求按1987年12月17日波音公司紧急服务通告737-25A1221对紧急撤离滑梯的容器和包装进行改装工作,在本指令生效六个月内完成。

- 五. 生效日期: 1988年5月9日
- 六. 颁发日期: 1988年4月30日
- 七. 联系人: 李海

中国民航局适航司 4012233-8315