## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-MULT-29

修正案号: 39-2990

- 一. 标题: 更换冲压空气涡轮(RAT)放出作动筒
- 二. 适用范围:

未完成空客公司12259改装(空客公司SB A310-29-2086或A300-29-6048)的A310和A300-600飞机

- 三. 参考文件:
  - 1.DGAC AD 2000-284-317 (B)
  - 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-29-2086

A300-29-6048 或最新更改版

## 四. 原因、措施和规定

在一些冲压空气涡轮放出作动筒上发现异常后,经进一步分析显示,当RAT在飞机高速时放出,放出作动筒活塞杆尾端的螺帽将不能够承受住冲击载荷。要求完成以下工作:

在2003年5月31日前,按照SB A310-29-2086或A300-29-6048对RAT 作动筒进行改装并重新鉴定。

- 五. 生效日期: 2000年8月15日
- 六. 颁发日期: 2000年8月4日

七. 联系人: 吴少杰

民航西北管理局适航处

029 8703020