中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2005-H800-01

修正案号: 39-4762

- 一. 标题: 在发动机舱防火墙和相关导线束上安装绝缘垫
- 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、装备有TFE731发动机的Hawker800(包括改型U-125A)和800XP系列飞机。

三. 参考文件:

- 1. FAA AD2005-03-16 修正案: 39-13972
- 2. 雷神服务通告 SB 26-3496 2003 年 11 月

四. 原因、措施和规定

为防止由于发动机防火墙机身侧的除气导线绝缘问题而可能产生 点火,导致发动机舱着火,进而导致机身产生不可控制着火,要求完 成下述工作,事先已完成者除外:

安装绝缘垫

A、在本指令生效后的12个月内,按照雷神服务通告 SB 26-3496 的施工说明,在发动机舱防火墙上和穿过防火墙导向板的导线束上安装绝缘垫。

无报告要求

B、服务通告内有在完成服务通告后向制造厂报告的程序, 本适航指令不要求该工作。

替代方法

C、完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。

CAD2005-H800-01 / 39-4762

五. 生效日期: 2005年3月21日 六. 颁发日期: 2005年3月17日

七. 联系人: 柳本强

民航华北地区管理局适航审定处

010-64595987