### 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-AR72-01

修正案号: 39-2917

- 一. 标题: 安装改进的起落架上锁锁盒
- 二. 适用范围:

未完成法宇航MATRA ATR编号为5226改装的所有 ATR72-101/-102/-201/-202/-211/-212/-212A系列飞机

#### 三. 参考文件:

- 1.DGAC AD2000-190-042(B), 2000 年 5 月 3 日
- 2.SB ATR72-32-1038 或其以后的修正

#### 四. 原因、措施和规定

一九九九年九月十二日,一架ATR72飞机因前起落架无法放出在雅典机场实施迫降。通过技术调查,查明本次事件是由起落架上锁机构故障引起的。为此,厂家提出一项针对锁定杆止动连接的改装并颁发了SB ATR72-32-1038。

该项改装可结合指令生效后的首次C检完成,但所有工作须在二零 零二年六月一日前完成。

五. 生效日期: 2000年6月1日

六. 颁发日期: 2000年5月31日

## 七. 联系人: 徐文

民航乌管局适航代表处 3804025