## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1993-MULT-21

修正案号: 39-1084

- 一. 标题: 检查飞机后货仓前部集装箱锁扣
- 二. 适用范围:

A310、A300-600型飞机

- 三. 参考文件:
  - 1. 法国适航指令 93-168-150(B)
  - 2. AIRBUS A. O. T 25-05R1(93. 09. 27)

### 四. 原因、措施和规定

为了发现由于使用了太短的连接螺栓而引起的后货仓前部集装箱 锁扣不适当的安装,以防止在极限载荷情况下造成锁扣从货舱地板上 分离,自本指令生效之日起必须完成以下工作:

- 1. 在93年11月30日之前,按AIRBUS AOT 25-05R1所述要求对之进行检查,如有必要则更换此螺栓;
- 2. 在完成检查之前,需执行AIRBUS AOT25-05R1所要求的货舱限载限定。
- 五. 生效日期: 1993年10月27日
- 六. 颁发日期: 1993年10月27日

# 七. 联系人: 姜春水

民航华东管理局适航处 (021)2557788-6125