## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2002-MULT-24R1

修正案号: 39-4412

- 一. 标题: 在发动机前安装支架上引进改进的中心推力连杆球形衬套
- 二. 适用范围:

本指令适用于罗-罗公司的RB211-22B, RB211-535, RB211-524系列涡扇发动机

### 三. 参考文件:

- 1. 罗罗公司服务通告 RB.211-71-D437R1 (2003 年 2 月 28 日)
- 2. FAA AD 2004-1-21
- 3. CAAAD 005-04-2002

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD2002-MULT-24, 39-3674

发动机推力载荷通过包含有球形衬套的前安装支架连杆传至飞机。由于没有备份通道,衬套开裂在极端条件下能危及推力载荷通道。在使用过程中已发生过衬套开裂并沿周向扩展的情况。为防止此种情况再度发生,除非事先已完成,否则,要求完成罗罗公司的服务通告RB211-71-D437R1(2003年2月28日)中规定的内容。

五. 生效日期: 2004年5月8日

## CAD2002-MULT-24R1 / 39-4412

六. 颁发日期: 2004年5月1日

七. 联系人: 赵亚艳

民航总局航空器适航司

010-64473556