### 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2003-MULT-29

修正案号: 39-4135

- 一. 标题: 宣布不适航状态(ATA 72)
- 二. 适用范围:

本指令适用于序号为34084的ARRIUS 2F发动机,此型号发动机装于但不限于EC 120系列直升机

#### 三.参考文件:

- 1.DGAC AD 2003-219(A) 2003 年 07 月 09 日
- 2.服务信函"紧急信息"2239/03/ARRIUS 2F/22 2003 年 06 月 06 日

## 四. 原因、措施和规定

因序号为34084的ARRIUS 2F发动机在运输过程中被盗,可能会对该发动机造成损坏,所以本指令宣布该发动机自2003年6月16日起不适航。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

- 五. 生效日期: 2003年9月2日
- 六. 颁发日期: 2003年9月2日

## 七. 联系人: 朱为民

民航华北管理局适航处

010-64592257