## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1992-A310-03R1

修正案号: 39-1369

- 一. 标题: 结构疲劳检查
- 二. 适用范围: 全部A310飞机
- 三. 参考文件:
  - 1.DGAC 92-106-132(B)R2
- 2.Airbus SB A310-53-2024、-2016、-2054、-2057、2059、2074; SB A310-55-2002、-2004,SB A310-57-2002、-2006、2032、-2037、-2039、-2046、-2047、2050;

四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1992-A310-03, 39-0796

为了探测和防止任何涉及结构疲劳的损伤,要求完成下列规定;

- 1. 按下列服务通告各自规定的门槛值,或在本适航指令生效之日起1000航班之内(以后到为准)进行检查或改装:
  - 1.1 Airbus SB A310-53-2014 (Re. 5)
  - 1. 2 Airbus SB A310-53-2016 (Re. 5)
  - 1.3 Airbus SB A310-53-2054 (Re. 2)
  - 1.4 Airbus SB A310-53-2057 (Re. 1)
  - 1.5 Airbus SB A310-53-2059

- 1.6 Airbus Sb A310-55-2002 (Re. 4)
- 1.7 Airbus SB A310-55-2004 (Re. 2)
- 1.8 Airbus SB A310-57-2002 (Re. 1)
- 1.9 Airbus SB A310-57-2006 (Re. 1)
- 1.10 Airbus SB A310-57-2032 (Re. 2)
- 1.11 Airbus SB A310-57-2037 (Re. 2)
- 1.12 Airbus SB A310-57-2039
- 1.13 Airbus SB A310-57-2046
- 1.14 Airbus SB A310-57-2047
- 1.15 Airbus SB A310-57-2050
- 1.16 Airbus SB A310-53-2074;
- 2. 其后, 按各自服务通告相应的间隔要求进行重复检查。
- 五. 生效日期: 1995年3月7日
- 六. 颁发日期: 1995年3月6日
- 七. 联系人: 薛平贝

民航华东管理局适航处 (021)2687788-6123