中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1993-SH36-09

修正案号: 39-1041

- 一. 标题: 更换主起落架作动筒
- 二. 适用范围:

装有件号为(P/N)/04796004, 系列号为DRG/4729/86, DRG/4730/86, DRG/5057/86, DRG/5059/86, DRG/5060/86, 或 DRG/5061/86的主起落架作动器的SD3-60飞机

三. 参考文件:

FAA AD93-13-06 修正案 39-8619

四. 原因、措施和规定

为防止由于主起落架作动筒不能开启,而妨碍主起放下,除非已事先完成外,必须完成下述工作:

- (A)本指令生效后六个月内,按DOWTY宇航公司 Hydraulic--cheltenham服务通告32-69SD(修改版2,1993年1月20日颁发)的规定,用标有"32-69SD"字样的可用作动筒更换主起作动筒。
- (B) 本指令生效之日起, 件号为P/N104796004, 系列号为 DRG/4729/86, DRG/4730/86, DRG/5057/86, DRG/5059/86, DRG/5060/86, 或DRG/5061/86(上面) 未标有"32-69SD"字样的所有主起作动筒都不得装机使用。
- 五. 生效日期: 1993年8月28日

六. 颁发日期: 1993年8月20日

七. 联系人: 王彦田

民航总局航空器适航司

4012233-8962