## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-A340-29R1

修正案号: 39-3508

- 一. 标题: 前轮转弯系统转动衬套的腐蚀性检查
- 二. 适用范围:

适用于所有系列号的A340-211, -212, -213, -311, -312, -313型的空客飞机.

- 三. 参考文件:
- 1.DGAC AD2001-503(B)R1
- 2.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-32-4172(或以后批准的更改版)
- 四. 原因、措施和规定
- 1.一自前起落架(NLG)(或大修后的NLG)装机之日起,5年内,或
  - 一本指令生效后700个飞行小时内,以后到为准,

根据空客SB A340-32-4172的要求,检查RVDT驱动环的油脂和啮合齿, 并根据检查结果,采取纠正措施。

- 2. 以不超过8个月的间隔执行重复检查。
- 五. 生效日期: 2002年1月10日
- 六. 颁发日期: 2002年1月7日

七. 联系人: 邬纪召

民航华东管理局适航处 021-62688899-26120