## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1989-TB20-01

修正案号: 39-0330

- 一. 标题: 关于 TB-20 飞机燃油箱的改装
- 三. 参考文件: 自编

## 四. 原因、措施和规定

在一次飞行事故调查中,发现飞机机翼结构油箱内有大量水分,经试验结果表明系油箱设计不合理所致。

现已通知制造厂对其进行改装,在未改装之前,TB-20飞机暂停所有飞行活动。

五. 生效日期: 1989年10月31日

六. 颁发日期: 1989年10月31日

七. 联系人: 张珠江

中国民航局适航司 4012233-8315