### 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-MD11-01

修正案号: 39-3087

- 一. 标题: 检查 B7-28 汇流条和邻近的跳开关板
- 二. 适用范围: 列在麦道紧急服务通告MD11-24A180 2000.01.04上的MD-11型飞机
- 三. 参考文件:
- 1. AD 2000-24-10 39-12017
- 2. SB MD11-24A180 2000.01.04

#### 四. 原因、措施和规定

为防止由于汇流条B7-28和相邻跳开关板之间的间隙过小而接触,导致在上主跳开关板产生电弧损伤、烟雾和/或火焰,必须完成以下工作:

#### 重新安装:

在本指令生效日后12个月内,按照麦道紧急服务通告MD11-24A180 2000.01.04的完成要求,对位于上主跳开关板(在驾驶舱观察员位置后)上的汇流条B7-28的从下到上P排跳开关的终端进行重新安装。

- 五. 生效日期: 2001年1月19日
- 六. 颁发日期: 2001年1月15日

## 七. 联系人: 郭奕柏

民航华东管理局适航处 021-62688899-26120