# **Pflichtenheft**

für

# Softwareentwicklung in der Medizintechnik im WS 22/23

Lorenz Reithmayr 354458

M.Sc. Automatisierungstechnik RWTH Aachen University

1 Zielbestimmung	3
1.1 Musskriterien	3
2 Produkteinsatz	3
2.1 Anwendungsbereiche	3
2.2 Zielgruppen	3
2.3 Betriebsbedingungen	3
3 Produktübersicht	3
4 Produktfunktionen	3
4.1 Einlesen von CT-Datensätzen	4
4.2 Funktion zur Fensterung	4
4.3 Rendering einer drehbaren 3D-Modellansicht	4
4.4 Traversieren des 2D-Datensatzes durch Wahl der Schnittebene	5
4.5 Segmentierung mittels Grenzwertverfahren	5
4.6 Segmentierung mittels Region Growing	5
4.7 Definition von Bestrahlungs- und Schonbereichen	6
4.8 Speichern des Bestrahlungs- und Schonbereiches im Koordinatensystem des Bestrahlungsgeräts	6
5 Produktdaten	6
5.1 Inputs	7
5.2 Outputs	7
5.3 Software-Architektur	7
5.4 Software-Tests	8
6 Produktleistungen	8
7 Technische Produktumgebung	8
7.1 Software	8

### 1 Zielbestimmung

#### 1.1 Musskriterien

- Ermöglichen der CT-basierten Planung einer Strahlentherapie am Kopf
- Verarbeitung von CT-Bilddaten zu medizinisch nutzbarer Darstellung
- Definition von Ziel- und Schonbereich im CT-Modell
- Ausgabe der geplanten und erfassten Landmarken an ein Bestrahlungsgerät
- Erstellung der Software in der Programmiersprache C++
- GUI-Erstellung durch Qt

#### 2 Produkteinsatz

#### 2.1 Anwendungsbereiche

- Klinische Einsatzgebiete in der Planung und Durchführung von Tumortherapien
- Einsatz in Praxen niedergelassener Radiologen oder Onkologen im Rahmen Patientenbehandlung

#### 2.2 Zielgruppen

• Medizinisch geschultes Fachpersonal

#### 2.3 Betriebsbedingungen

- Anwendung in OP- oder Praxisumgebung
- Tägliche Betriebszeit von bis zu 24 h

#### 3 Produktübersicht

- Einlesen von CT-Datensätzen im .raw-Bildformat
- Einstellbare Parameter zur Fensterung
- Rendering einer frei drehbaren 3D-Modellansicht des Datensatzes
- Wählbare Darstellung der Schnittebenen des Datensatzes
- Segmentierung des Datensatzes mittels Grenzwertverfahren
- Segmentierung des Datensatzes mittels Region Growing
- Definition von kugelförmigen Bestrahlungs- und Schonvolumina in der 2D-Schichtdarstellung
- Kalibrierung externer Koordinatensysteme durch Punkt-zu-Punkt-Registrierung
- Ausgabe der definierten Bestrahlungs- und Schonvolumina in Koordinatensystem des Bestrahlungsgeräts

#### 4 Produktfunktionen

#### 4.1 Einlesen von CT-Datensätzen

Lastenheft: 2.4.1.1.1

- Kategorie: primär
- Vorbedingung: CT-Datensatz steht im .raw-Format zur Verfügung
- Nachbedingung Erfolg: Datensatz steht zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung und erscheint statisch gerendert in einem GUI-Fenster
- Nachbedingung Fehlschlag: Datensatz konnte nicht eingeladen werden
- Auslösendes Ereignis: Auswahl der einzulesenden Datei über GUI
- Beschreibung:
  - Benutzer kann auf der Benutzeroberfläche über einen geeigneten Button ein Dialogfenster zur Dateiauswahl öffnen
  - Bei fehlerhaft erfolgter Dateneingabe wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben
  - Nach erfolgreichem Ladevorgang werden die Daten automatisch mittels eines grenzwertbasierten Verfahrens gerendert und es steht eine Top-Down-3D-Ansicht in einem GUI-Fenster zur Verfügung

#### 4.2 Funktion zur Fensterung

Lastenheft: 2.4.1.1.2

- Kategorie: primärVorbedingung: -
- Nachbedingung Erfolg: 2D-Ansicht des Datensatzes wird mit den gewählten Windowing-Parametern dargestellt
- Nachbedingung Fehlschlag: Windowing-Darstellung ist nicht erfolgt oder fehlerhaft
- Auslösendes Ereignis: Einstellung der Schieberegler in der GUI
- Beschreibung:
  - Benutzer kann auf der Benutzeroberfläche die dafür vorgesehenen Schieberegler "Center" und "Window Size" im Rahmen festgelegter Grenzwerte manipulieren
  - Manipulation kann bereits vor Einladen der CT-Daten geschehen
  - Bei bereits eingeladenen CT-Daten werden die Änderung sofort in der 2D-Ansicht sichtbar

#### 4.3 Rendering einer drehbaren 3D-Modellansicht

Lastenheft: 2.4.1.1.3

- Kategorie: primär
- Vorbedingung: Fehlerfreies Einladen der CT-Bilddaten und korrekte Ausführung des Region-Growing-Algorithmus
- Nachbedingung Erfolg: 3D-Ansicht wurde gerendert und ist frei drehbar
- Nachbedingung Fehlschlag: Es ergeben sich Darstellungsfehler oder unvorhergesehenes Verhalten bei der Manipulation mit dem Maus-Cursor

- Auslösendes Ereignis: Ausführen des Region-Growing-Algorithmus
- Beschreibung:
  - Benutzer führt über eine Schaltfläche den Region-Growing-Algorithmus aus (siehe Punkt 4.6)
  - Das 3D-Modell kann anschließend bei gedrückter rechter Maustaste frei gedreht werden

#### 4.4 Traversieren des 2D-Datensatzes durch Wahl der Schnittebene

Lastenheft: Abgeleitet aus 2.4.1.1 und 2.4.1.3

- Kategorie: primär
- **Vorbedingung:** Fehlerfreies Einladen der CT-Bilddaten
- Nachbedingung Erfolg: 2D-Schnittbilder können mittels eines GUI-Sliders durchlaufen werden; Einstellungen zur Fensterung und Segmentierung werden in allen Ebenen übernommen
- Nachbedingung Fehlschlag: Ebenen werden falsch dargestellt oder Windowingund Segmentierungseinstellungen werden nicht übernommen
- Auslösendes Ereignis: Bewegen eine GUI-Sliders
- Beschreibung:
  - Benutzer bewegt einen GUI-Sliders und wählt so die darzustellende Ebene aus
  - Das 2D-Bild wird sofort aktualisiert und die mit den weiteren Slidern eingestellten Windowing- und Thresholdeinstellungen werden übernommen

#### 4.5 Segmentierung mittels Grenzwertverfahren

Lastenheft: Abgeleitet aus 2.4.1.1 und 2.4.1.3

- Kategorie: primär
- Vorbedingung: Fehlerfreies Einladen der CT-Bilddaten
- **Nachbedingung Erfolg:** Segmentierten Bereiche erscheinen hervorgehoben in der 2D-Schnittansicht und haben Einfluss auf die 3D-Darstellung
- **Nachbedingung Fehlschlag:** Segmentierte Bereiche werden nicht oder falsch dargestellt und/oder führen zu Fehlern in der 3D-Darstellung
- Auslösendes Ereignis: Bewegen eine GUI-Sliders
- Beschreibung:
  - Benutzer bewegt einen GUI-Sliders und wählt so den Grenzwert für die Segmentierung
  - Segmentierte Bereiche erscheinen in Rot in der 2D-Schnittansicht
  - o Segmentierte Bereiche werden erneut in 3D gerendert

#### 4.6 Segmentierung mittels Region Growing

Lastenheft: 2.4.1.2.1

- Kategorie: primär
- Vorbedingung: Fehlerfreies Einladen der CT-Bilddaten; Auswahl eines Saatpunkts

- **Nachbedingung Erfolg:** Segmentierte Bereiche in der zusammenhängenden Region werden als mit dem Cursor manipulierbares 3D-Modell dargestellt
- Nachbedingung Fehlschlag: Segmentierte Bereiche werden nicht oder falsch dargestellt und/oder Bereiche außerhalb der Region werden gerendert
- **Auslösendes Ereignis:** Wahl eines Saatpunktes und Betätigung eines GUI-Buttons zum Starten des Algorithmus
- Beschreibung:
  - o Nutzer wählt in der statischen 3D-Ansicht einen geeigneten Saatpunkt
  - Nutzer betätigt einen assoziierten GUI-Button, wodurch der Algorithmus gestartet wird
  - o Die segmentierte Region wird im 3D-Fenster dargestellt und ist manipulierbar

#### 4.7 Definition von Bestrahlungs- und Schonbereichen

Lastenheft: 2.4.1.3.1 und 2.4.1.3.2

- Kategorie: primär
- Vorbedingung: Fehlerfreies Einladen der CT-Bilddaten;
- Nachbedingung Erfolg: Bestrahlungs- und Schonvolumina werden in der 2D-Ansicht als Kreise mit benutzerdefinierten Radien dargestellt
- Nachbedingung Fehlschlag: Regionen werden falsch oder nicht dargestellt
- Auslösendes Ereignis: Betätigung des assoziierten GUI-Knopfes
- Beschreibung:
  - Nutzer wählt in der GUI den jeweiligen Auswahlknopf
  - Nutzer kann nun den Mittelpunkt sowie den Radius des gewünschten Volumens in der 2D-Schnittansicht setzen
  - Die Definitionskreise der beiden Volumina werden in der 2D-Ansicht dargestellt und k\u00f6nnen ver\u00e4ndert bzw. erneut gesetzt werden

# 4.8 Kalibrierung externer Koordinaten durch Punkt-zu-Punkt-Registrierung

Lastenheft: 2.4.1.4.1

- Kategorie: primär
- **Vorbedingung:** 3D-Modell mittels Region-Growing-Algorithmus; Referenzkoordinaten des externen Koordinatensystems
- Nachbedingung Erfolg: Transformationsmatrix zur Überführung von CT-Bildkoordinaten zu externen Koordinaten wurde erstellt
- Nachbedingung Fehlschlag: Transformationsmatrix fehlerhaft
- Auslösendes Ereignis: Betätigung des assoziierten GUI-Knopfes
- Beschreibung:
  - Nutzer rendert zunächst das 3D-Modell mittels Region Growing
  - Anschließend können im 3D-Modell sechs Kalibrierungspunkte ausgewählt werden
  - Aus den sechs gewählten und den sechs bereits bekannten Referenzpunkten wird die Transformationsmatrix berechnet

# 4.9 Speichern des Bestrahlungs- und Schonbereiches im Koordinatensystem des Bestrahlungsgeräts

Lastenheft: 2.4.1.4.1

- Kategorie: primär
- **Vorbedingung:** Bestrahlungs- und Zielbereiche definiert; Transformationsmatrix berechnet
- Nachbedingung Erfolg: Bestrahlungs- und Schonvolumina wurden mit korrekten Koordinaten in eine Textdatei geschrieben
- Nachbedingung Fehlschlag: Bereichskoordinaten wurden falsch transformiert;
  Schreibvorgang konnte nicht erfolgen
- Auslösendes Ereignis: Betätigung des assoziierten GUI-Knopfes
- Beschreibung:
  - Nutzer wählt in der GUI den jeweiligen Auswahlknopf
  - Nutzer wählt den Dateinamen und den Speicherort der Textdatei

#### 5 Produktdaten

#### 5.1 Inputs

• CT-Bilddaten in Form von 16-Bit-Grauwerten als .raw-Datei


#### **5.2 Outputs**

 Textdatei im .txt-Dateiformat mit den Koordinaten des Bestrahlungs- und Schonbereiches im Koordinatensystem des Bestrahlungsgerätes

#### 5.3 Software-Architektur

- Trennung der GUI-Funktionalitäten und der Bildverarbeitungsalgorithmen in externer Bibliothek
  - o GUI-Erstellung mit Qt
    - Rendering der Benutzeroberfläche
    - Implementierung der Pushbuttons und Schieber
    - Darstellung der 2D-Grenzwertsegmentierung
    - Darstellung der 3D-Modelle
    - Erfassung und Übergabe von Mausposition und -bewegung und Klick-Events
  - Bildverarbeitung-Bibliothek
    - Einlesen der Bilddaten
    - Fensterung
    - 3D-Grenzwert-Segmentierung und Rendering
    - Region-Growing-Segmentierung
    - Punkt-zu-Punkt-Registrierung
- Implementierung einer Helfer-Bibliothek, die hilfreiche Algorithmen implementiert und allen anderen Klassen zur Verfügung stellt

- Implementierung einer Error-Handling-Klasse zur Vermeidung von Exceptions
  - o Datentyp Status zur Rückgabe von Fehlermeldungen bzw. OK
  - Datentyp StatusOr zur Rückgabe von Fehlermeldungen oder dem gewünschten Wert/Objekt
- Swim-Lane-Diagramm der Bedienung



#### 5.4 Software-Tests

 Software-Unit-Tests mithilfe des Qt-Testframeworks für die Windowing-Funktionalität sowie die Punkt-zu-Punkt-Registrierung werden in einer separaten Software-Bibliothek implementiert

## 6 Produktleistungen

- Pixelgenaue Angabe von Koordinaten und Radien
- Schnelle, flüssige Darstellung des 3D-Modells
- Intuitive Anwendung über eine GUI

## 7 Technische Produktumgebung

#### 7.1 Software

- Nutzer-Betriebssystem: Windows 10/11 oder Linux
- Qt 5
- Mit C++ 14 kompatibler Compiler
- Externe Bibliotheken
  - o Eigen 3.14 liegt als submodule bei