



BIÊN BẢN KIỂM TRA SỰ CỐ
Tình trạng kỹ thuật, sự cố hư hỏng
(Áp dụng cho thiết bị sơ chế cao su)

Số BB: MT2404262954

Hôm nay vào lúc 09 giờ 04 phút, ngày 24 tháng 04 năm 26

Tại: Dây chuyền mủ tạp

Chúng tôi gồm:

- 1- Tô Thành Luân
2- Chau Chók
3- Chau Kim Sêne
4-Danh Thật

Giám đốc nhà máy
Phó giám đốc nhà máy
Nhân viên phụ trách
Tổ bảo trì

Tiến hành kiểm tra sự cố kỹ thuật máy: Máy cán 3 trục 1, số hiệu nhận dạng: MC-3T1

Tình trạng sự cố: Bể bạc đạn 23132 máy cán 3 trục 1. Vị trí: bên trái phía dưới (bên không nhôm).

Nguyên nhân sự cố: Hư do tiếp xúc thường xuyên với nước từ băng tải làm loãng mỡ gây ra hiện tượng ăn mòn, rỉ sét dẫn đến bể vòng bi.

Cách khắc phục, xử lý: Thay bạc đạn 23132 cũ.

Kết luận và những kiến nghị lên Giám đốc nhà máy (đối với những trường hợp không khắc phục ngay được)

Người phụ trách

Nhân viên kỹ thuật

Tổ bảo trì

Chau Chók

Chau Kim Sêne

Danh Thật

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Tô Thành Luân

Kampong Thom, ngày 24 tháng 04 năm 2026

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
(Áp dụng cho sửa chữa thiết bị sơ chế cao su)

Kính gửi: Giám đốc Nhà máy chế biến Phước Hòa Kampong Thom

Đề nghị Ban Giám đốc Nhà máy chế biến cho sửa chữa: Máy cán 3 trục 1.

Đính kèm biên bản sự cố số: MT2404262954.

Thời gian tiến hành từ 24/04/2026 04:12:00 đến 24/04/2026 20:19:38.

Thực hiện sửa chữa: Máy cán 3 trục 1 - Bể bạc đạn 23132 máy cán 3 trục 1. Vị trí: bên trái phía dưới (bên không nhôm)..

Nội dung cụ thể cần thay thế sửa chữa: .

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

TỔ BẢO TRÌ

Tô Thành Luân

Chau Kim Sêne

Danh Thật

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

(Áp dụng cho sửa chữa nhỏ, thường xuyên)

Xe/ Máy/ Thiết bị: Máy cán 3 trục 1 Biên số/ số hiệu: MC-3T1.
Đơn vị quản lý, sử dụng: Nhà máy chế biến
Căn cứ: biên bản sự cố số MT2404262954 và giấy đề nghị sửa chữa của nhà máy chế biến.
Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2026
Tại: Nhà máy chế biến

- Chúng tôi gồm:
- 1- Tô Thành Luân
 - 2- Chau Chók
 - 3- Chau Kim Sêne
 - 4- Danh Thật

Giám đốc nhà máy
Phó giám đốc nhà máy
Nhân viên phụ trách
Tổ bảo trì

Chúng tôi cùng tiến hành kiểm tra chất lượng sửa chữa. Kết quả như sau:
Khối lượng đã sửa chữa, thay thế phụ tùng: Thay bạc đạn 23132 cũ., .
Chất lượng: Đạt
Giá trị sửa chữa: 0\$.
Kết luận:

Giám đốc nhà máy

Nhân viên kỹ thuật

Tổ bảo trì

Tô Thành Luân

Chau Kim Sêne

Danh Thật



