# 工藝驗證指引 (25/Sep/2017)

## 甲. 總述:

- 一、本指引的目的是,按照本實驗所管制污染的規定,闡明給本實驗所的使用人士,哪些工藝可能被許可進行,哪些工藝不被許可進行,從而,幫助他們驗証他們的制作流程的可行性。
- 二、除了符合本指引的要求外, 晶片必須符合個別機臺或模組的規格。

## 乙. 三個潔凈級別:

- a. 所有在無塵房內的化學品,物料,樣品及機臺, 都已按照它們的潔凈級別化 為三個等等級。
- b. 《乙 a》所述的潔凈程度,共分為三個級別,每個級別是按照它所能承受的污染風險而求設定

第一級: 潔淨(Clean): 此級別所能承受的風險為最低,它所構成的風險也相對為最低.

第二級: 半潔淨(Semi-Clean): 此級別只能承受有限的風險,它所構成的風險為中等。該級別內的污染問題主要是由下列常規物料的離子所構成。

(1)鋁,	(2) 鉬	(3)鈦	(4) 鉻	(5) 用于金屬誘導晶化的鎳
(6) 氧化	(7) 氧化	(8) 氧化銦	(9)做過金屬誘導	(10) 高質量的玻璃 (Corning 1737 或
銦錫,	鋅	鎵鋅	的樣品	以上).

第三級. 非常規(Non-Standard): 此級別能承受最大的風險,它所構成的風險也為最大。該級別內的污染問題主要是同下列非常規物料及其離子所構成。

(1) 進行過剝離工藝(lift-off) 的晶片	(2) 曾在非常規機臺上進行過工藝的晶片	(3) 銅
(4) 鐵	(5) 金	(6)鉑金,
(7) 銀	(8) 碘化鉀	(9) 氫氧化鉀
(10) 氮/砷化鎵,	(11) 印刷電路板,(只適用于 光刻)	(12) 普通玻璃,
(13) 鎳 Ni (非用于 MILC)	(14) 所有非 NFF 提供的材料和藥品,如 SU-8, BCB, PDMS, Polyimide 等	(15) 所有未分級別的藥品和 物料

## 丙.評估晶片的潔凈級別:

- 一. 晶片的潔淨級別是根據晶片過往的工藝記錄而確定。注意: 晶片的潔淨級別并非固定不變,它會隨制作過程而變化。
- 二. 向下兼容: 晶片的潔淨級別擁有向下兼容性。晶片只可在那些相等于或比其潔淨等等級低的機臺上進行藝。例如: 潔淨的晶片可以在潔淨, 半潔淨和非常規的機臺上進行工藝。而半潔淨的晶片可以在半潔淨和非常規的機臺上進行工藝。但是這些晶片的潔淨級別也會隨機臺的潔淨級別而降級。
- 三.不可逆性:晶片的潔淨級別不是向上兼容的。一旦晶片與較低級別的任何物件接解觸,該晶片馬上會被當作已經被污染,而該晶片的潔淨等級也會相對地被調低。這即是說,晶片一旦被污染就不可再回到原來的潔淨組別.

## 丁. 多重組別的機臺:

- 一. 由于資源有限,有些不容易受到污染的機臺會被安排用來處理多個潔淨等級的晶片. 以 CF-3000 離子注入機為例,它能處理 Clean, Semi-Clean 的晶片.
- 二. 晶片的潔淨級別一般都不會受到這類機臺影響。但如果碰到晶片的潔淨等等級比機臺高時, 晶片的潔淨指數就安《丙》所述的規定下調。

## 戊. 除污工藝和要求:

- 一. 《丙三》的規定有一個例外情況:某些 Semi-Clean 晶化經過除污后可回到 Clean 的組別內。但無論如何,所有 Non-standard 和大部分的 Semi-Clean 晶片并不適用.
- 二. 容許除污的晶片只包括:

經過適當處理的 Semi-Clean 的化學機抛光晶片

三. 除污后,晶片的潔淨等級被定為"Clean", 并可回到 Clean 的組別內。