**FLUX** BATTERY PASSPORT

# Rapport de suivi de batterie

## BP-SCAN-003 • Atlas · Stationary

Édité le 04/11/2026 15:21 | Révision 3

**Statut : Hors d’usage**

Photographie du dossier à la date d’édition. Les étapes non réalisées ne sont pas ajoutées au rapport.

## 1. Identification et caractéristiques

| Identification | Valeur |
|---|---|
| Numéro de série | FLUX-SCAN-003 |
| Constructeur / responsable | Flux Industries / Flux Industries |
| Chimie / capacité | LFP / 12 kWh |
| État de santé (SOH) / âge | 73 % / 7 ans |
| Cycles / résistance interne | 1170 / 3.5 mΩ |
| Résistance de référence / défaut initial | 4 mΩ / Mineur |

| Module | SOH | Résistance | Défaut initial |
|---|---|---|---|
| Module 1 | 75 % | 3.6 mΩ | Aucun |
| Module 2 | 74 % | 3.5 mΩ | Aucun |
| Module 3 | 73 % | 3.4 mΩ | Aucun |
| Module 4 | 71 % | 3.7 mΩ | Mineur |
| Module 5 | 74 % | 3.5 mΩ | Aucun |

## 2. Diagnostic et demande au responsable

**Signalement 1 - 04/11/2026 15:21 - Garage Flux**

Perte de puissance et anomalie mineure sur le module 4. Demande de prise en charge.

**Validation du responsable - 04/11/2026 15:21**

## 3. Destination et réception

Centre de tri : Centre de tri Hill Valley

Destination enregistrée le : 04/11/2026 15:21

Réception non encore confirmée.

## Historique des étapes réalisées

04/11/2026 15:21 - Batterie signalée hors d’usage

04/11/2026 15:21 - Statut En service → Hors d’usage

04/11/2026 15:21 - Destination de tri confirmée

## Signatures des intervenants

**Mécanicien**

Garage Flux

04/11/2026 15:21

**Responsable**

Responsable du passeport

04/11/2026 15:21