FLUX BATTERY PASSPORT

Rapport de suivi de batterie

BP-SCAN-003 • Atlas · Stationary

Édité le 04/11/2026 15:04 | Révision 6

Statut : Orientation validée

Photographie du dossier à la date d'édition. Les étapes non réalisées ne sont pas ajoutées au rapport.

1. Identification et caractéristiques

Identification	Valeur
Numéro de série	FLUX-SCAN-003
Constructeur / responsable	Flux Industries / Flux Industries
Chimie / capacité	LFP / 12 kWh
État de santé (SOH) / âge	73 % / 7 ans
Cycles / résistance interne	1170 / 3.5 mΩ
Résistance de référence / défaut initial	4 mΩ / Mineur

Module	SOH	Résistance	Défaut initial
Module 1	75 %	3.6 mΩ	Aucun
Module 2	74 %	3.5 mΩ	Aucun
Module 3	73 %	3.4 mΩ	Aucun
Module 4	71 %	3.7 mΩ	Mineur
Module 5	74 %	3.5 mΩ	Aucun

2. Diagnostic et demande au responsable

Signalement 1 - 04/11/2026 15:04 - Garage Flux

Perte de puissance et anomalie mineure sur le module 4. Demande de prise en charge.

Validation du responsable - 04/11/2026 15:04

3. Destination et réception

Centre de tri : Centre de tri Hill Valley

Destination enregistrée le : 04/11/2026 15:04

Réception confirmée le : 04/11/2026 15:04

4. Inspection du recycleur

Inspection enregistrée le : 04/11/2026 15:04

Boîtier intact. Quatre modules sains et un défaut mineur à traiter sur le quatrième module.

Module	État constaté	Défaut	Observation
Module 1	Sain	Aucun	Boîtier et connexions en bon état.

Module	État constaté	Défaut	Observation
Module 2	Sain	Aucun	Boîtier et connexions en bon état.
Module 3	Sain	Aucun	Boîtier et connexions en bon état.
Module 4	À traiter	Mineur	Connecteur à contrôler, sans gonflement du boîtier.
Module 5	Sain	Aucun	Boîtier et connexions en bon état.

5. Décision du centre de tri

Décision enregistrée le : 04/11/2026 15:04

Seconde vie pour un autre usage

Affecter la batterie à une application différente, par exemple le stockage stationnaire d’énergie, si ses performances restent adaptées.

Justification : Performances adaptées au stockage stationnaire. Contrôle du connecteur et adaptation des protections avant intégration.

Orientation	Score	Résultat
Seconde vie pour un autre usage	88.6 / 100	Admissible
Reconditionnement de la batterie	72.8 / 100	Admissible
Recyclage des matériaux	44.8 / 100	Admissible
Réemploi pour le même usage	-	Exclue : SOH inférieur au seuil illustratif de 80 %. Au moins un module a un SOH inférieur à 75 %. Le réemploi direct nécessite une absence de défaut.

Prochaine action : Vérifier les besoins du nouvel usage puis adapter l’intégration et les protections de la batterie.

La décision est enregistrée ; ce document ne certifie pas la réalisation du traitement physique.

Historique des étapes réalisées

04/11/2026 15:04 - Batterie signalée hors d’usage

04/11/2026 15:04 - Statut En service → Hors d’usage

04/11/2026 15:04 - Destination de tri confirmée

04/11/2026 15:04 - Réception confirmée

04/11/2026 15:04 - Inspection du centre de tri

04/11/2026 15:04 - Décision validée · Seconde vie pour un autre usage

Signatures des intervenants

Mécanicien

Garage Flux

04/11/2026 15:04

Responsable

Responsable du passeport

04/11/2026 15:04

Recycleur

Centre de tri

04/11/2026 15:04