

Aula 6

Boas práticas, integração e impressão 3D

This work © 2024 by Lucas Seiki Oshiro is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

O que vamos ver hoje?

- Boas práticas de programação
- Integração
- Dicas para impressão 3D

Boas práticas

Boas práticas

Como o OpenSCAD é uma **linguagem de programação**, todas as boas práticas de computação **se aplicam aqui!**

Vamos ver algumas delas e algumas **específicas** do OpenSCAD!

Decomposição

- Quebrar problemas em problemas menores
- Um dos conceitos mais importantes da programação
- Como se aplica no OpenSCAD:
 - O modelo vai ser grande? Enxergue ele como **vários modelos pequenos**
 - Faça um por vez, definindo módulos
- Facilita a modelagem
- Facilita a manutenção posterior
 - Você vai querer isso
 - Frequentemente a gente só vê os problemas depois que imprime
- Módulos muito grandes pode ser indício de que poderia ser quebrado em menores

Evitar números mágicos

- Um número mágico:
 - é usado sem ser explicado
 - geralmente aparece mais de uma vez
 - pode ser substituído por uma constante
- Exemplo:
 - imagina se usássemos 3,14159
 em vez de pi
 - ou pior, usar algum múltiplo do
 pi

Legibilidade

- "Qualquer tolo pode escrever código que um computador pode entender.
 Bons programadores escrevem código que os humanos podem entender." Martin Fowler
- Escreva o código para que **pessoas no futuro** consigam ler com facilidade
 - Inclusive você
- O código deve falar por si só
 - Nem sempre é possível, nesses casos, use comentários

Por fim...

Boas práticas de programação é um

assunto extenso

- Se o curso todo fosse sobre isso, seria muito pouco
- Isso é tema para até um doutorado (inclusive tem alguns no IME)
- Mas existem vários materiais sobre isso!
- E boas práticas não são leis
 - Por favor, n\u00e3o fa\u00e7am desses livros uma religi\u00e3o!

Integração

Linha de comando

- O OpenSCAD pode ser usado sem interface gráfica, direto na linha de comando!
- Sintaxe:
 - openscad entrada.scad -o saida.stl -D parametro=valor

```
[lso@HAL9000 (master) braille]$ openscad braille.scad -D input_text='"teste"' -o braille.stl
CGAL Cache insert: intersection(){sphere($fn=30,$fa=12,$fs= (556528 bytes)
CGAL Cache hit: intersection(){sphere($fn=30,$fa=12,$fs= (556528 bytes)
C
```

SolidPython

- Permite gerar código OpenSCAD em um código Python
- Junta o poder do Python com a modelagem do OpenSCAD


Emacs import grcode from solid import * import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt qr = qrcode.QRCode(version=1, error_correction=qrcode.constants.ERROR_CORRECT_L, box_size=1, border=0, qr.add_data(input()) qr.make(fit=True) ⊕ ©, ©. Ø Ø /- /15 □ STL qr = np.array(qr.make_image(fill_color="black", back_color="white")) | Brror-Log scad = scale([1, 1, 1])(Show All color('white')(cube([*qr.shape, 1])) + | color('black') (OpenSCAD 2021.01 union()([translate([i, j, 1])(cube(1)) [lso@HAL9000 Desktop]\$./grcode_stl.py > out.scad for i, row in enumerate(qr) teste for j, cell in enumerate(row) [lso@HAL9000 Desktop]\$ openscad out.scad if not cell print(scad_render(scad))

qrcode_stl.py<2> 32:0 All Reverting buffer 'qrcode_stl.py' [n/a] LF UTF-8 Python 3.11.6 (+4) 🗸

Impressão 3D

Impressão 3D


- Máquinas que transformam arquivos em objetos físicos
- Manufatura aditiva
- Tipos principais:
 - Filamento (FDM)
 - Resina (SLA)
- Máquinas parecidas:
 - Fresadoras
 - Cortadoras a laser




Materiais

- Resina
- Filamentos:
 - o PLA
 - o PET-G
 - ABS
 - o TPU
 - o HIPS

Processo de impressão



Processo de impressão



Dicas de modelagem para impressão 3D

- Prefira bordas arredondadas
- Prefira ângulos verticais de no máximo, 30 graus
 - Caso contrário pode precisar de suporte
- Evite pontes
- Leve em conta a folga entre os encaixes
 - O OpenSCAD é bom pra isso, já que dá pra calcular os encaixes com base nas dimensões e nas folgas!
- Evite detalhes pequenos em relação ao tamanho da peça