

Document : Étude d'optimisation de la disposition des composants (Veroboard)

Projet : Alimentation Stabilisée

1. Identification du dysfonctionnement

Sur mon prototype final soudé, j'ai constaté une densité excessive de fils de liaison (straps) sur la face composants.

- **Constat** : 8 straps ont été nécessaires pour relier les pistes.
- **Conséquences** : Cela fragilise le circuit (risques de faux contacts accrus) et rend l'aspect visuel "brouillon", compliquant d'éventuelles réparations futures.

2. Proposition de correctif

J'aurais pu modifier l'ordre des composants pour mettre côte à côte ceux étant en parallèle qui faisait la même taille comme les condensateur condensateurs C3 et C4 par exemple.