

	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/06/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Data Revisão	21/07/2025
	Versão	02

## 1. OBJETIVO

Padronizar o método de realização da atividade em questão, utilizando como princípio os requisitos de qualidade do produto e produtividade neste processo a fim de se obter a reprodutividade na execução desta atividade de acordo com a sequência aqui descrita e resultando em ganho de eficiência no chão de fábrica. Além disso, apresentar as responsabilidades, maquinários e ferramentas utilizadas nesta atividade.

## 2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A atividade realizada no processo de costurar artigos na máquina (Vitra) consiste em produzir sacos seguindo os padrões de materiais e medidas.

	4
3. EXECUTANTES	4. DEMAIS ENVOLVIDOS
<ul><li>Costureira;</li></ul>	<ul> <li>Supervisor/ Encarregados de produção;</li> </ul>
<ul> <li>Ajudante de costureira;</li> </ul>	<ul><li>Coordenadora/ Supervisora/ Analista/</li></ul>
■ Revisora;	Inspetor de qualidade.
<ul> <li>Apontador de produção;</li> </ul>	
<ul> <li>Montador de fardos.</li> </ul>	
5. MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
ENVOLVIDOS	INDIVIDUAL (EPI)
<ul> <li>Máquina de costura Vitra.</li> </ul>	<ul><li>Bota de seg. biq. composidade;</li></ul>
	<ul><li>Protetor auditivo plug / concha;</li></ul>
	<ul><li>Luva de seg. poliamida;</li></ul>
	<ul><li>Touca de prot. marrom (rede preta);</li></ul>
	<ul> <li>Respirador descartável azul pff2.</li> </ul>
7. FERRAMENTAS UTILIZADAS	8. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO
■ Tesoura.	<ul> <li>Continuamente na produção.</li> </ul>
9. DEFINIÇÕES	

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	1 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	1 42 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Setor	Acabamento
	Data Emissão	24/06/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Data Revisão	21/07/2025
	Versão	02

 Definição: Vitra: Máquina de costura de sacos semiautomática e automática, fazendo a costura do saco na lateral e no fundo, em formato de "L", permitindo maior agilidade na produção.

### 10. RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS

- Costureira: Realizar as atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de costura descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Ajudante de costureira: Auxiliar na realização das atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de costura descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Revisora: Inspecionar o material e auxiliar a realização das atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de costura descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Montador: Montar os fardos e auxiliar a realização das atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de montagem de fardos descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho; seguir as instruções de produção,

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	2 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	2 de 16	Não duplicar



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Setor	Acabamento
	Data Emissão	24/06/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Data Revisão	21/07/2025
	Versão	02


qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;

- Apontador de produção: Realizar o registro da produção e auxiliar a realização das atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de apontamento de produção descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Gestão da Produção: Supervisionar a produção dos maquinários envolvidos; disponibilizar informações quanto as metas de produção, feedback de inspeções realizadas pela qualidade e segurança, monitorar o processo e as pessoas e dar suporte na realização das atividades, de modo a contribuir no desenvolvimento dos operadores e melhoria da qualidade; seguir as instruções fornecidas pela qualidade e segurança;
- Qualidade: Realizar inspeções de qualidade para verificação da conformidade nos processos; avaliar constantemente os processos citados no que diz respeito a relação entre a execução das atividades e o procedimento padrão estabelecido, promovendo o controle e ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos; identificar falhas no processo, realizar a escuta com os operadores e buscar alternativas para resolução e melhoria da qualidade do processo e produto.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	3 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/06/2023
(COSTADA ADTICOS VITDA)	Data Revisão	21/07/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Versão	02



Descritivo do passo a passo da atividade:

### Vitra 1 e 3:

**Passo 1:** O apontador de produção trás o material para a Vitra e coloca no elevador; somente a Vitra 3 não possui elevador, nesse caso deve-se colocar em cima da mesa do operador;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	4 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/00/2023
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Data Revisão	21/07/2025
	Versão	02



**Passo 2:** Verificar as bobinas de costura nos suportes e sua passagem pela máquina, e realizar a troca conforme necessidade;

Os dois cabeçotes são alimentados por duas bobinas, para realizar a troca é necessário acionar a trava de segurança da máquina, e fazer o posicionamento da bobina, reabastecendo-a.



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	5 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	5 de 16	Não duplicar



# MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código Setor POP-EQ-068-02-2024 (COSTARA ARTIGOS VITRA) Data Revisão Versão 24/06/2025 Versão 02

Passo 3: Regular as velocidades da máquina, tanto velocidade das esteiras quanto da costura;

Botão de velocidade da esteira

Botão de velocidade da máquina de costura

Botão de velocidade da esteira intermediária



Monitor para definir a produção e a velocidade de sacos por minuto

Botão de ligar

Botão de parada

Passo 4: Acompanhar o processo de costura lateral e corte do fio;







Passo 5: Acompanhar o processo de costura inferior e o corte do fio;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	6 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	o de 16	Não duplicar



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
-	Emissão	24/06/2025
(COSTADA ADTICOS VITDA)	Data Revisão	21/07/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Versão	02



**Passo 6:** Revisar o produto das costuras e os cortes se estão dentro do padrão, em caso de defeitos os sacos devem ser refeitos ou reaproveitados sempre com total atenção ao realizar a atividade de descosturar;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	7 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	7 de 16	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-068-02-2024
	Setor	Acabamento
	Data Emissão	24/06/2025
(COSTABA ABTICOS VITBA)	Data Revisão	21/07/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Versão	02

**Passo 7:** Por fim, montar os sacos finalizados no carro transportador para o próximo processo (carimbadeira).



Obs.: É atribuição do ajudante de carimbadeira fazer a retirada desse material.

### VITRA 2:

**Passo 1:** Desativar a botoeira de emergência, ativar a chave de ar comprimido e pressionar o botão verde;





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	1 1010 011101 11010 110100 1 0 0 0 10	0 do 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	o de To	Não duplicar



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Setor	Acabamento
	Data	24/06/2025
	Emissão	24/06/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Data Revisão	21/07/2025
	Versão	02

Passo 2: Alimentar a máquina com a sacaria, sempre se atentando com os ajustes e posição do saco;



**Passo 3:** Na máquina, a primeira costura é realizada na lateral, automaticamente, pela máquina de costura, após a costura a tesoura corta, também automaticamente, o rabicho da costura;





Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	9 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	9 de 16	Não duplicar



# MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código Setor Acabamento Setor Acabamento (COSTARA ARTIGOS VITRA) Data Revisão Versão O2

**Passo 4:** Seguindo para a próxima costura; a da base do saco, um sensor identifica o material e encaminha pela esteira o saco para que a outra máquina de costura realize a mesm



Passo 5: Posteriormente, a máquina empurra o saco, para a esteira final;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	10 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	10 de 16	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-068-02-2024
	Setor	Acabamento
	Data Emissão	24/06/2025
(COSTABA ABTICOS VITBA)	Data Revisão	21/07/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Versão	02

**Passo 6:** Por fim, o ajudante, retira em pequenos montes, os sacos costurados e monta os fardos.





### Vitra 4:

- A Vitra 4, diferencia-se das demais, por ser automatizada, sua alimentação é feita por rolos, os quais são inseridos na máquina, para processar a sacaria, tanto do corte quanto da costura.


**Passo 1:** Verifique se a área ao redor da máquina está limpa e sem obstruções, além de confirmar se os dispositivos de segurança estão ativos e visíveis;

Passo 2: Verificar a botoeira de emergência, e caso esteja acionada, desativá-la puxando a botoeira para reativar o sistema;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	11 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	TT de To	Não duplicar



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/00/2023
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Data Revisão	21/07/2025
	Versão	02



**Passo 3:** Ative o sistema de ar comprimido, de modo a acionar a chave geral de ar comprimido da máquina, garantindo que o sistema esteja pressurizado.

**Passo 4:** Ligar a máquina pressionando o botão verde de "ligar" no painel da máquina, e aguarde o sistema inicializar;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	12 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	12 de 16	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-068-02-2024
	Setor	Acabamento
	Data Emissão	24/06/2025
(COSTABA ABTICOS VITBA)	Data Revisão	21/07/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Versão	02

 Em alguns locais da máquina, existem botoeiras de parada de emergência, para caso haver problemas tanto com o material, quanto de maquinário poder acioná-la.





**Passo 5:** Com o sistema da máquina ativado, posicione o rolo de material na parte traseira da máquina, conforme imagens abaixo;







Passo 6: Fixe o rolo nos suportes apropriados, garantindo estabilidade e centralização;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	13 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(COSTADA ADTICOS VITDA)	Data Revisão	21/07/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Versão	02

**Passo 7:** Puxe a ponta do material do rolo e insira cuidadosamente nas guias alimentadoras até alcançar o ponto de entrada do sistema automatizado, para alimentar o material na máquina;

**Passo 8:** Certifique-se de que o material esteja bem alinhado nas laterais. Ajuste as guias, se necessário, para evitar desvios durante o processo.

**Passo 9:** Verifique se as bobinas de linha de costura estão abastecidas nos cabeçotes da máquina e realize a troca se houver linha insuficiente;







Passo 10: Configurar os parâmetros de operação. No painel de controle, defina:

- Comprimento do saco;
- Tipo de costura (se disponível);
- Velocidade de produção;
- Quantidade por lote.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	14 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>




	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/00/2023
	Data Revisão	21/07/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Versão	02





**Passo 11:** Iniciar o processo automático, para tanto pressione o botão de "start" para dar início à operação. O material começa a ser puxado automaticamente;



**Passo 12:** Acompanhar o corte automatizado da sacaria, em que a máquina corta o material no comprimento programado, formando os sacos;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	15 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



# MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

(COSTARA ARTIGOS VITRA)

Código	POP-EQ-068-02-2024
Setor	Acabamento
Data Emissão	24/06/2025
Data Revisão	21/07/2025
Versão	02







**Passo 13:** Acompanhar a costura lateral. O saco é conduzido até a área de costura lateral, realizando a 1ª costura e o corte do rabicho da linha automaticamente;







Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	16 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	10 de 16	Não duplicar



# MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código Setor POP-EQ-068-02-2024 (COSTARA ARTIGOS VITRA) Data Revisão Versão 24/06/2025 Versão 02

**Passo 14:** Acompanhar a costura inferior. Um sensor detecta a posição do saco e o conduz até a próxima costura. A costura da base é feita automaticamente, com novo corte da linha;

**Passo 15:** Após a segunda costura, verificar a esteira de saída em que o saco é empurrado para a esteira final, sendo depositado em sequência, prontos para empilhamento;







 Após cada processo de costura, a máquina corta automaticamente com uma tesoura, o fio final da costura.



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	17 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	17 de 18	Não duplicar



	Código	POP-EQ-068-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(COSTABA ABTICOS VITBA)	Data Revisão	21/07/2025
(COSTARA ARTIGOS VITRA)	Versão	02

**Passo 16:** Retirar os sacos finalizados, em que o revisor (a) retira os sacos em pequenos montes, realiza a inspeção e organiza em fardos conforme padrão estabelecido.

**Passo 17:** Por fim, o ajudante aloca os fardos nos carrinhos transportador e encaminha para o processo seguinte da produção.

## 12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

# 13. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

Versã	Data	Responsável	Descrição da alteração
0			
01	24/06/2025	Alessander Angelin	Elaboração de procedimento
01	01/04/2025	Ingrid Brito	Atualização do procedimento e inclusão do procedimento da Vitra 4
02	21/07/2025	Bárbara Lopes	Alteração no modelo do documento

### Ciência da última versão:

Flaviane Farias Gerente Engenharia e Qualidade	<b>Bárbara Lopes</b> Supervisora de Engenharia e Qualidade	Rita Queiroga Gerente Industrial
Assinatura	Assinatura	Assinatura
Companhia Textil de Castanhal Flaviane Farias da Silva Gerente de Engenharia e Qualidade CREA - PA 152000463-0 CRQ - PA/AP 063000468	Companhia Téxtil de Castanhal Bárbara Gisele Lopes Cavalcante Supervisora de Qualidade CREA – PA: 1523121653	Companhia Têxtil de Castanhal Rita de Cássia de Queiroga Gerente Industrial CRA – PA: 17737

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	18 de 18	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	10 de 10	Não duplicar