








Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková		
	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01		
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5		
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129		
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT		
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných		
	kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)		
Název sady vzdělávacích materiálů:	TEKI		
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Technické kreslení, 1. ročník		
Sada číslo:	H-01		
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	09		
Označení vzdělávacího materiálu:	V/V F2 INOVACE II 01 00		
(pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_H=01=09		
Název vzdělávacího materiálu:	Průniky		
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012		
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková		

Nedůležité průniky

Kreslí se zjednodušeně přímkami.

Průnik dvou válců téměř stejných průměrů;














Průnik dvou válců očividně různých průměrů.





NELZE











Šrafy

Materiál ploch řezů a průřezů se vyznačuje šrafováním.

- Provede se souvislými tenkými rovnoběžnými čarami skloněnými přednostně pod úhlem 45°
 vpravo nebo vlevo vzhledem k ose nebo k základní obrysové čáře;
- hustota šrafování se řídí velikostí šrafované plochy a musí být stejná pro všechny řezy;
- je–li řez jedné součásti proveden dvěma rovnoběžnými rovinami, šrafují se obě plochy čarami se shodným sklonem i stejnou hustotou, ale s přesazenými šrafami;
- úzké plochy se šířkou do 2 mm zobrazené v řezu se mohou vyčernit;
- rozlišení ploch řezu podle druhu materiálu součásti se provede grafickým označením dle tabulky.

Název materiálu	Grafická značka	Název materiálu	Grafická značka
		Ce anika	
Pryž, plasty	Committee of the commit	Zemina původní (označení po obvodu)	
Dřevo v příčném řezů		Nesypany material	
Dřevo v podélném řezu		Skio a jiné prihledné materiály	
Dřevěně konstrukční desky		Sklemene tvármos	ZEISZE.
Kamen		Izolace proti vode	
Beton prosty		asign bayatay (08) ciriy .e Omitra, sadra a asigestocement	
Beton železový	B Salarada de Caración de Cara		Company States Compan










Výkres č. 6 (zadání) – "Průměty oblých těles"

Název: Průměty oblých těles, kladívkový papír A4, tuší, tloušťky čar – 0,5 mm/0,35 mm/0,25 mm, pravítko, kružítko, nakreslete 2 ÷ 3 hranaté součásti – půdorys, nárys a bokorys.

Termín odevzdání:











Kótování

Kóta je číselná hodnota vyjádřená v příslušných měřících jednotkách (mm) a graficky zobrazena na technickém výkrese spolu s čarami, značkami a poznámkami tak, aby byl příslušný prvek plně určen.

Kóty určují velikost a vzájemnou polohu tvarových prvků. Na výkrese výrobku se posuzují se zřetelem k:


- funkci výrobku;
- postupu jeho výroby a montáže;
- ke způsobu kontroly jeho rozměrů.

Funkční kóta

Je rozměr důležitý z hlediska funkce předmětu (průměr díry ...).

Nefunkční kóta

Je to rozměr, který není důležitý z hlediska funkce předmětu (výška hlavy šroubu).



Informativní kóta

Je to přibližný rozměr uvedený pouze pro informaci v oblých závorkách (např. celková délka šroubu). Bývá odvozena z jiných rozměrů.










Základní zásady kótování

- Všechny informace o rozměrech potřebné k úplnému a srozumitelnému popsání předmětů musí být uvedeny přímo na výkrese, pokud nejsou uvedeny v souvisejících dokumentech (v popisovém poli nebo v kusovníku).
- Každý prvek má být na výkrese kótován pouze jednou.
- Kóty se umisťují v tom pohledu nebo řezu, v němž je jasný jejich vztah ke kótovanému prvku.
 Kóty téhož prvku se umisťují pokud možno do jednoho obrazu.



- Na výkrese smí být použity jen stejné jednotky pro všechny rozměry, aniž by se uváděla jejich značka (mm ve strojírenství).
- Užívají–li se na výkrese jiné jednotky, musí se ke kótě připojit jejich značka.
- Rovinné úhly se udávají ve stupních, minutách a vteřinách. Značky se připisují vždy. Je–li úhel menší než 1° píše se 0°15'. Desetinným číslem se píší jen zlomky vteřin.
- Na výkrese se nemá uvádět více kót než je nutné k popsání předmětu. Žádný prvek nesmí být určen více než jedním rozměrem. Výjimkou mohou být kóty potřebné k určení rozměrů před dokončující operací (rozměr před chromováním).
- Na výkrese se neuvádějí kóty související s výrobním postupem nebo kontrolou, s výjimkou těch,
 které jsou rozhodující z hlediska zajištění funkce nebo zaměnitelnosti.
- Přednostně se mají na výkrese používat funkční kóty.
- Nekótuje se od neviditelných hran.

Podle ČSN 01 0130 pro určení rozměrů a polohy průmětů nebo jejich částí jsou rozhodující kóty bez ohledu na měřítko.

- Rozměry opakujících se prvků se kótují jen na jednom prvku.
- Rozměry, které vyplývají ze zobrazení, se nemusí kótovat.
- V souměrných obrazech, je–li v nich vyznačena osa, se mohou kótovat konstrukční prvky souměrně pouze na jedné rovině.









Seznam použité literatury

- ŠVERCL, J.: Technické kreslení a deskriptivní geometrie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-297-9.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7.