







INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Nazev operaciino programu.	OP VZdelavani pro konkurenceschophost, obiast poupory 1.3
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
	kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	KOM III
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Konstrukční měření III, 3. ročník.
Sada číslo:	J-05
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	04
Označení vzdělávacího materiálu:	VY_52_INOVACE_J-05-04
(pro záznam v třídní knize)	
Název vzdělávacího materiálu:	Měření tlaku
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Karel Procházka

Měření tlaku

Jednotka tlaku je Pascal, značí se Pa. Je to jednotka dosti malá, proto se obvykle používá mega Pascal MPa.

Tlak rozeznáváme:

- Absolutní měří se od nuly;
- relativní měří se od atmosférického tlaku, používá se nejčastěji.

Tlakoměry mohou být:

- Manometry měří přetlak, tedy tlak větší než atmosférický;
- barometry měří atmosférický tlak, cca 0,1 MPa;
- vakuometry měří podtlak, tedy tlak menší než atmosférický.










INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozdělení tlakoměrů


Kapalinové

Mají obvykle tvar skleněné trubice ve tvaru písmene U, nazývají se U-manometry. Trubice je naplněna vodou nebo rtutí. Z rozdílu hladin určíme tlak. Jsou velmi přesné.



Deformační

Působením tlaku se deformuje nějaký pružný člen, například membrána, stočená trubice nebo vlnovec. Deformace se převádí na ručičku. Trubicový tlakoměr je nejčastěji používaný tlakoměr.












INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Pístové

Tlak působí na píst, překonává sílu pružiny a píst vytlačuje. Z vysunutí pístu odečítáme tlak.



Elektrické

Obsahují malou membránu, její deformace se odečítá elektricky pomocí tenzometrů. Jsou to v podstatě také deformační tlakoměry.



Seznam použité literatury

- MARTINÁK, M.: Kontrola a měření. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00103-X.
- ŠULC, J.: Technologická a strojnická měření. Praha: SNTL, 1982. ISBN 04-214-82.