

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT I
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie, 1. ročník
Sada číslo:	B-06
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	14
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_B-06-14
Název vzdělávacího materiálu:	Metalografie
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát



Metalografie

- Nauka o vnitřní stavbě kovů a slitin.
- Zabývá se metalografickými zkouškami, tj. způsoby zjišťování vnitřní struktury(výsledkem metalografických zkoušek je i diagram Fe – Fe₃C.
- Vnitřní stavba, druh krystalové mřížky má vliv na mechanické vlastnosti materiálu, na jejich další zpracování, ať už tepelné nebo mechanické.
- Na vnitřní stavbu má vliv také chemické složení.



Kovy

- Jsou za normálních teplot krystalické látky (výjimku tvoří Hg).
- Jejich atomy jsou uspořádány do pravidelných krystalových mřížek.
- Velikost krystalů a jejich uspořádání se mění podle podmínek, při kterých kov tuhne – krystalizuje(u slitin Fe při překročení teploty 727°C.
- Také rychlost ochlazování má vliv na strukturu a vlastnosti kovů.
- Tvar krystalové mřížky pak má vliv na mechanické vlastnosti kovů.




Polymorfie Fe

- Je mnohotvárnost krystalové mřížky Fe.
- Fe mění se zvyšující se teplotou tvar krystalové mřížky.
- Jednotlivé tvary, druhy mřížek nazýváme MODIFIKACE.
- C je také polymorfní vyskytuje se v několika modifikacích saze, tuha,
 diamant (jiná krystalová mřížka => i úplně jiné mechanické vlastnosti).
- 4 modifikace Fe Fe α , Fe β , Fe γ , Fe δ .



Modifikace Fe





Modifikace Fe α a Fe γ

Modifikace α :

- krychlová prostorově středěná mřížka 9 atomů Fe.
- Výskyt do 727°C (výjimka 900°C).
- Méně rozpouští C.


Modifikace γ :

- Krychlová plošně středěná mřížka 14 atomů Fe.
- Má větší tvárnost.
- Více rozpouští C (využití u cementování).




Překrystalizace Fe

- Změna krystalové mřížky během ohřevu a ochlazování.
- Překrystalizační teploty u slitin Fe = 727°C.





Rovnovážný diagram Fe – Fe₃C





Gibbsův zákon fází

Definice:

Čím větší má být počet současně vyskytujících fází, tím menší je počet stupňů volnosti.

$$V = n + 2 - f$$
 teorie

$$V = n + 1 - f$$
 praxe

kde n – počet komponent;


2 – počet proměnných (T, p);

f – počet současně se vyskytujících = koexistujících fází (skupenství);

1 – v technické praxi je většinou tlak konstantní, měníme jen teplotu.



Trojný bod vody



Je bod daný jedinou teplotou a tlakem, při kterém se 3 skupenství vody - voda, pára a led vyskytují současně.



Zákon fází se vysvětluje na příkladu vody

1. Př.

Kolik stupňů volnosti "V" má soustava voda – pára – led? Tzn. kolik variant (podmínek) společného výskytu existuje? Můžeme měnit teplotu nebo tlak?

Do vzorce dosadíme : n = 1 komponenta = voda, f = počet fází (skupenství) = 3.

$$V = n + 2 - f = 1 + 2 - 3 = 0$$

Jedná se o nonvariantní soustavu, tzn. že neexistují žádné varianty výskytu, soustava existuje jen v jednom bodě – trojném bodě, při jedné konkrétní teplotě a konkrétním tlaku, tj. v laboratorních podmínkách. Nemůžeme měnit ani teplotu, ani tlak.



Příklad zákona fází – monovariantní soustava

2. Př.

Kolika proměn je schopná soustava pára – led?

$$V = n + 2 - f = 1 + 2 - 2 = 1$$

Jedná se o monovariantní soustavu, tzn., že můžeme měnit 1 proměnnou, tj. teplotu nebo tlak. Změníme - li teplotu, tlak odečteme z grafu.

Příklad zákona fází – bivariantní soustava

3. Př.


Kolika proměn je schopná soustava jen led?

$$V = n + 2 - f = 1 + 2 - 1 = 2$$

Jedná se o bivariantní soustavu, tzn., že můžeme měnit 2 proměnné, tj. teplotu i tlak.



Pákové pravidlo



Určuje množství fází vyskytujících se při dané teplotě.

Platí rovnováha na "páce":

$$K.a = b.T$$

$$\frac{K}{T} = \frac{b}{a} = \frac{krystaly}{tavenina} = \frac{úsečka a}{úsečka b} = \frac{\% krystalů}{\% taveniny}$$



Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 1 –
 2.díl, 3. vyd. Praha: Scientia, 2002. ISBN 80-7183 265-0.
- Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi, Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.