

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01		
IČO:	47813121		
Projekt:	OP VK 1.5		
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)		
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT I		
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie, 1. ročník		
Sada číslo:	B-06		
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	02		
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_B-06-02		
Název vzdělávacího materiálu:	Ocel		
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012		
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát		



Konvertor na výrobu oceli





Výroba oceli

- Výroba oceli je metalurgický proces.
- Surové Fe, ze kterého se vyrábí ocel, má 4% C.
- Při přeměně na ocel je nutno snížit obsah C a nežádoucích prvků (S a P).
- Ocel se vyrábí ze surového železa zkujňováním = oxidací = spalováním těchto prvků.
- Přidávají se legující prvky (Mn, Si, Al, Cr, Ni atd.).



Vlastnosti oceli

- Nejčastěji používaný kovový materiál.
- Legováním, tepelným a chemicko-tepelným zpracováním lze ovlivnit jeho vlastnosti.
- $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$
- E = 210 000 MPa




Zařízení na výrobu oceli

- Siemens Martinské pece.
- Konvertory 1. vzduchové do taveniny se vhání vzduch;
 - a) Thomasův (zásaditá vyzdívka P);
 - **b)** Bessemerův (kyselá vyzdívka SiO₂);
 - 2. kyslíkové do taveniny se vhání čistý kyslík.
- Elektrické pece obloukové;
 - indukční;
 - odporové.



Elektrická oblouková pec





Elektrická oblouková pec













Konvertory





Kyslíkový konvertor




Konvertor = sklopná nádoba.

- Působení kyslíku se vyrábí ocel
- Konvertor se naplní.
- Potom se vhání O₂ pod tlakem
 0,8 1,2 MPa.
- Nastává oxidace.



Konvertory na výrobu oceli







Popis procesu v kyslíkovém konvertoru

- Plní se tekutým surovým železem a ocelovým odpadem.
- Ze spodu se vhání O₂ pod tlakem tavenina začne vařit.
- Přidává se vápno vzniká struska.
- Uhlík se při zkujňování spaluje na CO a CO₂.
- V současnosti se do vsázky vhání O₂ a inertní plyny argon, dusík.
- Ar, N lépe promíchají taveninu, urychlí proces, snižují se ztráty Fe a legovacích prvků.
- Ocel je kvalitnější.
- Lze vyrobit ocel s nízkým obsahem C (až 0,02%).



Druhy ocelí

Konstrukční	Hlubokotažné
Automatové	Oceli k zušlechťování
Betonářská výztuž	Korozivzdorné
Ocel k cementování	Žárupevné a žáruvzdorné
Ocel na pružiny	Nástrojové oceli
Ocel pro elektrotechnické plechy	Oceli na odlitky



Damascénská ocel

- Na výrobu šavlí, mečů, nožů.
- Má vysokou pružnost a pevnost.
- Skládá se z různých druhů ocelí, které jsou svařeny v ohni a kováním.





Rozdělení ocelí

oceli

K tváření			Na odlitky		
Konstrukční		Nástrojové		nelegované uhlíkové	legované
uhlíkové	legované	uhlíkové	legované	42226XX	4227XX
TO 10	TO 13 - 17	19 0XX	19 3XX		4228XX
TO 11	TO 18 není ocel	19 1XX	až		4229XX
TO 12		19 2XX	19 9XX		



Otázky a úkoly:

- Definujte ocel. Z čeho a jak se vyrábí?
- Vyjmenujte zařízení na výrobu oceli.
- Jaké druhy ocelí znáte?
- Jaké je základní rozdělení ocelí?
- Co to jsou legury? Uveďte příklady.



Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 1 1.díl, 3. vyd.
 Praha: Scientia, 2002. ISBN 80-7183-262-6.
- Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi, Praha:
 Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/
 Konverter_Komp.jpg/800px-Konverter_Komp.jpg
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/
 Pracovni_diagram_Rp02.svg/254px Pracovni_diagram_Rp02.svg.png