

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT II
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie II, 2. ročník
Sada číslo:	F—18
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	04
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-18-04
Název vzdělávacího materiálu:	Zvláštní způsoby lití II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Palát Hynek




Tlakové lití

Materiál je dopravován do formy pod tlakem 1 – 100 MPa podle druhu materiálu. Tlak je vyvozen většinou hydraulicky.

Lití s teplou tlakovou komorou: Válec = tlaková komora:	 Pro nízkotavitelné kovy. Slitiny Al, Mg, Sn, Zn, Cu. Materiál je roztaven přímo v licím stroji. Tlaková komora je elektricky vyhřívaná.
Lití se studenou tlakovou komorou:	 Pro vysokotavitelné kovy. Ocel, litina. Tavenina kovu je ohřívána mimo licí zařízení v tavící peci. Kovová slitina, kov během přepravy nezchladne.




Tlakové lití – s teplou tlakovou komorou





Tlakové lití se studenou tlakovou komorou





Lití do skořepinových forem

Skořepina = tvoří líc formy, který přijde do styku s roztaveným kovem.

= křemičitý písek s 5 – 10% syntetické pryskyřice.

Postup výroby formy:

Na modelovou desku položíme kovový 250 až 280°C horký model, který posypeme směsí písku s pryskyřicí. Pojivo = pryskyřice se roztaví a spojí zrna písku.


Skořepina se dotvrzuje v peci při 300°C.

Formu doplňujeme výplňovým pískem.

V druhé polovině formy je vtoková soustava a výfuky.



Skořepinové lití






Lití do forem získaných metodou vytavitelných modelů

- Je metoda přesného lití.
- Je možno odlévat libovolné tvary (nedělená forma).
- Model odlitků včetně vtokové soustavy je vyrobený z vytavitelného materiálu – vosku.
- Model se pak namáčí do etylsilikátové kaše a vytvoří keramický obal, který se vysuší.
- Namáčení se opakuje do požadované tloušťky skořepiny.
- Skořepina se dotvrzuje v peci.
- Skořepina se vloží do formovacích rámů a vyplní pískem.
- Použití: součásti zbraní, chirurgické nástroje, libovolné malé tvary.



Lití do forem s vytavitelnými modely






Technologické zásady výroby odlitků

- 1. Odlitek má mít co nejjednodušší tvar.
- 2. Nesmí mít ostré hrany.
- 3. Stěny musí být zkosené z důvodu snadného vytahování odlitků z formy.
- 4. Odlitek má být navržen tak, aby v něm při tuhnutí nevznikaly trhliny, proto se vytváří tzv. **nálitek.**
- 5. Tvar odlitku navrhujeme s ohledem na další obrábění.





Technologické zásady výroby odlitků

Vliv hrany na strukturu kovu



Technologická úprava odlitku









Konstrukce a umístění nálitků


Trhliny vznikají v maximálním objemu (vepsané kouli). Odlitek má být navržen tak, aby v něm při tuhnutí nevznikaly trhliny, proto se vytváří tzv. **nálitek.** Maximální objem – **nálitek,** vytvoříme nad kritickým místem.





Úkoly:





- Co jsou to nálitky a jakou mají funkci?
- Jaké způsoby lití jsou na obrázcích? Popište je a uveďte jejich použití.



Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 2 –
 1.díl, 2. vyd. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Continuous_casting_(Tundis h_and_Mold)-2_NT.PNG
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kokille_f%C3%BCr_den_Sta hlguss.jpg