
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - Decreasing and disappearing fluctuating, 400< L < 1000
Luminosity
700
600
500
400
300
200
100
0
spot 58
spot 35
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase