
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - Decreasing and disappearing fluctuating, L>1000
Luminosity
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
spot 87
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase