
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - Decreasing and disappearing fluctuating, L < 400
Luminosity
400
300
200
100
0
spot 2
spot 9
spot 11
spot 14
spot 19
spot 23
spot 28
spot 44
spot 52
spot 53
spot 71
spot 74
spot 76
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase