
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - Decreasing and disappearing uniformly, L>1000
Luminosity
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
spot 13
spot 64
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase