
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - Decreasing and disappearing uniformly, L < 400
Luminosity
150
100
50
0
−50
spot 15
spot 16
spot 26
spot 39
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase