
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - Decreasing and disappearing fluctuating, 400< L < 1000
Luminosity
1200
1000
800
600
400
200
0
spot 5
spot 37
spot 40
spot 43
spot 45
spot 52
spot 102
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase