
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - Decreasing and disappearing fluctuating, L>1000
Luminosity
10000
8000
6000
4000
2000
0
spot 20
spot 25
spot 59
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase