
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - Decreasing and disappearing fluctuating, L < 400
Luminosity
400
300
200
100
0
−100
spot 10
spot 19
spot 27
spot 28
spot 35
spot 48
spot 58
spot 62
spot 69
spot 72
spot 75
spot 81
spot 82
spot 96
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase