
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - Decreasing and disappearing uniformly, L < 400
Luminosity
500
400
300
200
100
0
spot 1
spot 3
spot 4
spot 8
spot 12
spot 13
spot 15
spot 22
spot 24
spot 32
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase