

Manual Carga – PS0186

Programação de Chaves e Telecomandos via OBD – GM6

(Captiva 08-14)

Rev. 1





# ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
TELECOMANDO E TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO	13
OUTR AS MENSAGENS	17



## INTRODUÇÃO

## Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 4 chaves para os veículos da aplicação;
- Programação de telecomando para os veículos da aplicação.

# <u>APLICA</u>ÇÃO

Marca	Modelo	Ano
GM	Captiva 2.4	2009 a 2014
	Captiva 3.0	2011 a 2014
	Captiva 3.6	2008 a 2010

## TELECOMANDO E TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize um transponder PCF7936 (ID46) dedicado para GM.



Voltar índice



## **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Cabo Universal + Adaptador A8: Necessário para realizar a programação de chaves e telecomando.

Cabo Universal + Adaptador A3: Necessário para realizar a leitura do chassi do veículo.





#### PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

**Saldo:\*\*\*.** \*\*\*c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*. \*\*\*c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total \*\*. \*\*\*c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serão debitados** \*\*\*c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Serviço Liberado!** Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone**: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

**Obtendo informação de serviço:** O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.


**Sincronizando aguarde:** Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

**Emparelhamento concluído:** Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.



## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


• A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na posição A5.






## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



























**OBSERVAÇÃO:** Se a luz de code continuar acesa após o procedimento, desconectar e conectar a bateria




## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE TELECOMANDO


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















#### **OUTRAS MENSAGENS**

# Erro de Comunicação!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Veículo
incompatível!
Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

Veículo fora da aplicação.

### Soluções:

• Verifique a Aplicação.

Veículo não possui sistema de alarme Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

• O veículo não está equipado com sistema de alarme.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar índice**