

Manual carga - OBD0212 Geração de transponder no CN3 Renault UCH3 Tipo2 Rev. 4



Dezembro 2021



ÍNDICE

Introdução	Pág.3
Acessórios utilizados	Pág.4
Posicionando o transponder no Módulo de Transponder	Pág.5
Localizando a tomada de diagnóstico dos veículos	Pág. 6
Realizando a geração de chaves	Pág.7
Outras mensagens	Pág. 9



Introdução:


Está carga realiza a seguinte função:

✓ Geração de transponder para chave seca (sem telecomando) dos veículos Renault Master.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Master 2.3	2014 - 2017

Transponder Utilizado:



Voltar indice




Acessórios utilizados:



Módulo de transponder. Realiza operações com transponders junto ao OBDMap.

Utilize o cabo CAN ou cabo Universal + A3. Conecta o OBDMap ao veículo para o procedimento via diagnose.







Utilize o cabo Fiat para alimentar o módulo de transponder.

Obs: A Bateria fica localizada atrás da capa plástica do degrau do lado do motorista.

Voltar índice



Posicionamento do transponder no Módulo de Transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.






Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.



Localizando a tomada de diagnóstico do veiculo:

O conector de diagnostico fica localizado na área B4.







Realizando a geração de chaves:

- Conecte o cabo Universal + A3 no OBDMap e no conector de diagnóstico do veículo.
- Conecte o módulo de transponder no OBDMap.
- Conecte o cabo fiat no módulo de transponder e no polo positivo da Bateria.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









Outras mensagens:

Erro de Comunicacao!

Causas prováveis:

- Sistema em modo de programação devido a uma operação anterior,
- Defeito no carro, parte elétrica,
- Atualização antiga do OBDMap,
- Má conexão dos acessórios.

Solução:

- Desconectar o OBDMap da tomada de diagnose, desligar a bateria, aguardar 10 segundos e ligar novamente,
- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis, etc,
- Verificar se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Verificar boa conexão do cabo no OBDMap e no conector OBD do veículo,
- Verificar atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Erro na gravacao
do transponder!

Causas prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder.
- O transponder encontra-se bloqueado ou com um código que não corresponde a este veículo.
- O transponder não foi programado pelo OBDMap.
- O transponder foi programado pelo OBDMap em outro veículo.

Solução:

- Verificar a correta posição do transponder no Módulo de Transponder.
- Utilize o transponder correto.



Erro na leitura do transponder!

Causas prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder,
- O transponder utilizado não é um CN3 virgem.

Solução:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder,
- Verifique o transponder que está sendo utilizado.

Transponder nao Encontrado!

Causas prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder,
- O transponder utilizado não é um CN3 virgem.
- O transponder pode estar defeituoso.

Solução:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder,
- Verifique o transponder que está sendo utilizado.
- Verifique a procedência do transponder.



Erro! O transp.
pode estar em
modo crypto ou
em modo password

Causas prováveis:

• O transponder utilizado não é um CN3.

Solução:

• Verifique o transponder que está sendo utilizado.

Se persistir os erros acima, ou para outras mensagens, consulte o suporte técnico.

Voltar índice