

Manual Carga – OBD0285 Programação de chaves Ford Pats4 (Ecosport 2015-2017) Rev. 2



Dezembro 2019



ÍNDICE

Introdução	
Aplicação:	3
Transponder utilizado:	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	5
Realizando teste de compatibilidade	6
Realizando Adição de Chaves	7
Realizando Apagamento de chaves	10
Outras Mensagens	14



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Realiza teste de compatibilidade do veículo
- Apagamento com reprogramação de 2 chaves para o veículo.
- Programação de até 8 chaves para o veículo.
- Apaga falhas passadas no imobilizador e na ECU.
- Exibe o número de falhas presentes no imobilizador e na ECU
- Exibe o número de chaves programadas.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Ford	EcoSport 1.6	2015 a 2017
Ford	EcoSport 2.0	2015 a 2017

Observação:


Podem existir veículos que estejam na faixa de anos da aplicação, mas que não pertencem ao sistema desta carga. O modelo de painel desta carga NÃO possui presença de luz de code conforme indicado na figura abaixo:



Voltar índice



Transponder utilizado:



A dedicação pode ser feita com a carga OBD0206.



Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados:

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.




Voltar índice



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


A tomada de diagnóstico fica localizada na posição A5.





Realizando teste de compatibilidade


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:






Realizando Adição de Chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:












Voltar índice




Realizando Apagamento de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- BCM não compatível com a aplicação,
- OBDMAP desatualizado

Soluções:

- Verificar aplicação (isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware)
- Verificar com suporte técnico uma possível atualização

Erro comunicacao ou veiculo incompativel!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.
- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Passar um scaner de diagnóstico no veículo
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.
- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações



Falha na rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro na Programacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está na ignição,
- A programação não foi completada,
- O transponder não está programado no carro,
- Defeito no carro, parte elétrica.

Soluções:

- Coloque a chave na ignição,
- Conferir se o transponder está programado ao veículo,
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, etc.



Erro no Transponder!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Transponder utilizado não é o ID4D-63,
- Chave sem transponder,
- Defeito na antena de ignição do veículo.

Soluções:

- Utilize o transponder ID4D-63,
- Verifique se a chave contém transponder válido,
- Verifique parte elétrica do veículo.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.