

Manual Carga – PS0068 Programação de chave de presença Jeep Grand Cherokee

Rev. 2





Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	
Transponder utilizado:	3
Play Service	5
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	6
Realizando o Teste de Compatibilidade	<u> 7</u>
Realizando a adição de chaves	<u> 9</u>
Realizando o apagamento de chaves	13
Removendo o botão Start/Stop	17
Outras Mensagens	19



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Testa a compatibilidade do sistema
- Apaga chaves antigas
- Adiciona novas chaves
- Programação do telecomando
- Habilitação do sistema de presença (Keyless GO)

Observação

Essa carga tem como aplicação os veículos com o Part. Number 05026647


Atenção!

REALIZE O TESTE DE COMPATIBILIDADE PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Jeep	Grand Cherokee 3.6	2010 a 2012

Transponder utilizado:





Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c**: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : Neste momento o OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

A tomada diagnostico se localiza no próximo à posição B5






Realizando o Teste de Compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:











Realizando a adição de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

















Voltar índice




Realizando o apagamento de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















Removendo o botão Start/Stop

Botão que deverá ser removido para que seja possível a programação das chaves






Remova o botão de Start/Stop para pode ter acesso ao slot da chave, caso seja necessário utilize uma chave.

Após remover o botão terá acesso ao slot da chave








Insira a chave no slot para poder ligar o veículo.



Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões.
- Desconectar bateria, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador (o veículo pode não conter todos os módulos),
- Repita o procedimento,
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima.

Erro interno codigo: **

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Ocorreu um erro inesperado internamente no OBDMAP
- O veículo pode estar com defeito
- O OBDMAP pode estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

Soluções:

- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis, etc
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima, bem como o código do "Erro Interno"



Veiculo incompativel!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

- Verifique a aplicação
- Realize o teste de compatibilidade
- Se o veículo estiver na aplicação entre em contato com o suporte técnico.

Use o cabo CAN ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

- O cabo que está conectado não é o cabo CAN ou o Adaptador A3
- Adaptador A3 ou cabo universal podem estar com defeito.

Soluções:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento
- Entre em contato com o suporte técnico.

Sem comunicacao com o veiculo ou veiculo incompativel!

Causas Prováveis:

- O veículo pode não estar na aplicação
- O veículo pode estar com defeito
- O OBDMAP ou acessórios podem estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

Soluções:

- Verifique a aplicação (isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware)
- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis, etc
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima



Falha na rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro na
Programacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A bateria da chave pode estar fraca
- Chave já programada
- Transponder PCF7936 não foi dedicado para a Dodge (Indicar carga)
- A chave já está programada para outro veículo
- A bateria da chave fraca
- Erro no procedimento

Soluções:

- Utilizar uma chave nova
- Utilizar a dedicação da carga OBD0192
- Utilizar uma chave nova
- Trocar a bateria da chave
- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis, sensores de aproximação, etc.
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima



Acesso Negado!

**

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- BC não compatível com a aplicação.
- OBDMAP desatualizado

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Verificar com suporte técnico uma possível atualização

Senha
Incorreta!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Problemas com o veículo
- Veículo não compatível com a aplicação,
- OBDMAP desatualizado

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Verificar com suporte técnico uma possível atualização
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice