

Manual Carga – PS0029

Geração de Chaves VW Imob6 Marelli Tipo 3 via OBD (UP! 17-18)

Rev. 4



Novembro 2021



# ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Posicionamento do transponder no módulo de transponder:	<u>5</u>
Play Service	6
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	7
Identificação do painel	8
Teste de compatibilidade	9
Realizando a geração de chaves	11
Outras Mensagens	15



# <u>Introdução</u>

## Esta carga realiza as seguintes funções:


Geração de chaves via OBD, deixando pronto para dar partida no veículo.

#### Observação:

- Esta carga não é compatível com alguns veículos modelo TSI. Para garantir a aplicação do veículo, deve-se realizar a função teste de compatibilidade.

# Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	UP! 1.0	2017 a 2018






# **Acessórios utilizados:**

Utilize o cabo universal + adaptador A3 ou o cabo CAN. Conecta o OBDMap ao veículo.





Utilize o cabo Fiat. Necessário para alimentar o módulo de transponder.

Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.



**Voltar índice** 



# Posicionamento do transponder no módulo de transponder:

O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.







O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



#### **Play Service**

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:\*\*\*.\*\*c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total** \*\*.\*\*\*c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados** \*\*\*c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone**: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

A tomada diagnóstico desse veículo se localiza em A5.





# Identificação do painel




<u>Observação</u>: Essa função somente pode ser realizada em veículos com o display do painel na cor <u>VERMELHA</u>, para ter certeza realize o teste de compatibilidade.




# Teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








**Voltar índice** 




# Realizando a geração de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















## **Outras Mensagens**

Veiculo incompativel!

#### Causa Provável:

Veículo fora da aplicação.

#### Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento.
- Consulte o suporte técnico.

Transponder Invalido!

#### Causa Provável:

• O transponder utilizado não coincide com o da aplicação.

#### Solução:

Utilize o transponder Megamos ID48.

Transponder
Bloqueado!

#### Causa Provável:

O transponder já se encontra programado e travado.

## Solução:

Utilize um transponder ID48 virgem.



# Saldo Insuficiente!

#### Causa Provável:

• O crédito total disponível se esgotou.

#### Solução:

• Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.

Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

## Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar** indice