

Manual Carga – PS0054 Leitura de senha Kia ECU Me17.9.11 Imob1 Tipo3 via OBD (Soul 13-13)



Novembro 2021



ÍNDICE

| Introdução | 3 |
|-------------------------------------------------|----|
| Aplicação: | |
| Transponder utilizado: | 3 |
| Acessórios utilizados: | 4 |
| Todos os acessórios conectados: | 4 |
| Play Service | 5 |
| Localizando a tomada de diagnóstico no veículo: | 6 |
| Realizando o teste de compatibilidade | 7 |
| Realizando a leitura de senha via OBD | 9 |
| Outras Mensagens | 13 |



Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apaga as falhas passadas da ECU
- Leitura do número de falhas presentes da ECU
- Testa a compatibilidade do sistema
- Realiza a leitura de senha via OBD para os modelos da aplicação
- Brinde especial: Apaga chaves antigas
- Brinde especial: Adiciona novas chaves


Aplicação:

| Marca | Modelo | Ano |
|-------|----------|------|
| Kia | Soul 1.6 | 2013 |

Atenção: Alguns veículos não possuem transponders e nesse caso essa carga não é necessária.

Transponder utilizado:







Voltar índice



Acessórios utilizados:



Todos os acessórios conectados:





Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.**c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.




Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:






Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








Voltar índice




Realizando a leitura de senha via OBD


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro interno codigo XX

Causas Prováveis:

- Ocorreu um erro inesperado internamente no OBDMAP
- O veículo pode estar com defeito
- O OBDMAP pode estar com defeito
- A função escolhida pode estar desatualizada

Soluções:

- Confira a Rede CAN do veículo
- Confira parte elétrica, fusíveis
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima, bem como o código do "Erro Interno"



Veiculo incompativel!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

• Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte

Use o cabo CAN ou adap. A3 CAN!

Causas Prováveis:

• O cabo que está conectado não é o cabo CAN ou o Adaptador A3

Soluções:

• Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento

Senha nao
Encontrada!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos
- A função pode estar desatualizada

Soluções:

• Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o suporte

Senha Incorreta! Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo está com tempo de espera devido consecutivas tentativas com senhas erradas.
- A leitura de senha falhou.

Soluções:

- Aguardar pelo menos 2 horas com a ignição ligada e tentar novamente.
- Contatar o suporte



Tempo Excedido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

• Indica que o tempo para ligar ou desligar a ignição foi excedido.

Soluções:

• Repita o procedimento, inserindo a partir da segunda chave o mais rápido possível

Transponder
ja Programado!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

O transponder já foi inserido no mesmo processo de programação

Soluções:

• Organize os transponders e repita o procedimento

Sem sinal da
 antena!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Fusíveis queimados
- Defeito na parte elétrica do carro
- Circuito da antena aberto
- Defeito no módulo da antena
- Defeito no pino de comunicação da ECU

Soluções:

- Conferir os fusíveis
- Conferir parte elétrica do veículo
- Checar alimentação e comunicação com o módulo da antena
- Trocar módulo da antena
- Checar comunicação do pino da ECU
- Dica: Caso desejado e seja possível, utilize o Multgiga para auxiliar nesses casos.



Erro no Transponder!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação de chaves falhou por um erro desconhecido
- O comportamento do veículo não está normal

Soluções:

- Scaneie os erros apresentados no veículo, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, airbag, painel e imobilizador, caso o veículo possua
- Corrija todas as falhas
- Repita o procedimento
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima
- Dica: Se possível, isole os problemas utilizando o Multigiga na bancada com a ECU e a Antena do veículo

Transponder
Rejeitado ou
nao encontrado!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder inserido não é válido
- Não existe transponder dentro da chave

Soluções:

- Verifique o transponder que está na chave
- Transponder de má qualidade
- Use um transponder confiável e repita o procedimento

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice