

Manual Carga – OBD0154 Clonar 4D Toyota Rev. 2







ÍNDICE

Introdução	<u>3</u>
Aplicação	3
Acessórios utilizados	<u>4</u>
Posicionamento do transponder no módulo de transponder	<u>5</u>
Realizando a clonagem de transponders	<u> 6</u>
Outras Mensagens	8



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Clona chaves dos veículos Toyota que utilizam transponder ID4D - 67/68/70 no transponder TPX2.


Aplicação

Marca	Modelo	Ano
	Corolla	2005 a 2012
Toyota	Hilux	2005 a 2008
	Rav4	2005 a 2009
	Prado	2003 a 2007





Acessórios utilizados



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.





Posicionamento do transponder no módulo de transponder



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.






Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.

Voltar índice




Realizando a clonagem de transponders

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









Outras Mensagens

Erro na leitura do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é TPX2.

Soluções:

- Utilize transponder TPX2 virgem,
- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos.

Transponder bloqueado!
Utilize transp.
TPX2 virgem!

Causas Prováveis:

• O transponder TPX2 inserido no módulo está bloqueado.

Soluções:

• Utilize transponder TPX2 virgem.

Erro! O transp.
lido nao esta
dedicado para
Toyota!

Causas Prováveis:

- O transponder a ser clonado n\u00e3o est\u00e1 dedicado para a Toyota/Lexus,
- Houve falha na comunicação com o transponder.

Soluções:

- Certifique-se que uma chave válida foi inserida no módulo de transponder,
- Verifique o correto posicionamento da chave no módulo de transponder.



ERRO DE CRC!

Causas Prováveis:

• Houve falha ou interferência na comunicação com o transponder.

Soluções:

• Verificar correta posição do transponder no módulo de transponder.

Erro na gravacao do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é o TPX2.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice