

Manual Carga – PS0025 Geração de Transponder Fiat Painel Continental via OBD





ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	
Acessórios utilizados:	4
Play Service	5
Posicionamento do transponder no módulo de transponder:	6
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	7
Realizando o teste de Compatibilidade:	10
Realizando a geração e a programação de chaves:	12
Outras Mensagens	16



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

Geração e programação de transponders em veículos que utilizam o sistema CODE 2 FASE 3 com painel Continental via OBD.


• É possível programar até 8 chaves.

Observações:

- As chaves que não forem apresentadas e já estavam programadas, ficarão bloqueados para funcionar no veículo, portanto é necessário passar pela apresentação todas as chaves que se deseja manter funcionando.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Fiat	Uno EVO 1.0	2010 a 2012
	Uno EVO 1.4	2010 a 2012
	Strada Working	2013



Voltar índice



Acessórios utilizados:







Utilize o cabo CAN ou o cabo universal + adaptador A3. Conecta o OBDMap ao veículo.

Utilize o cabo Fiat. Necessário para alimentar o módulo de transponder.





Módulo de transponder. Realiza a dedicação e a programação de chaves.

Voltar indice



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.**c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Posicionamento do transponder no módulo de transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.





Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:



Retire o porta objetos do veículo.

Conecte o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN na tomada de diagnose do veículo.





Conecte o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN no OBDMap.



Conecte o módulo de transponder no OBDMap.





Conecte o cabo Fiat ou a fonte de alimentação no módulo de transponder.

Caso utilize o cabo Fiat, conecte o jacaré vermelho no pólo positivo da bateria.








Todos os acessórios conectados.

Voltar índice




Realizando o teste de Compatibilidade:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








Voltar indice




Realizando a geração e a programação de chaves:


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:


















Outras Mensagens

Veículo incompatível!

Causas Prováveis:

Veículo fora da aplicação!

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Contate o suporte técnico.

Erro no Transponder!

Causas Prováveis:

- É necessário que o transponder tenha passado pelo procedimento de geração, ou que ele já esteja válido no veículo antes da apresentação.
- Não foi realizando o procedimento de geração de chaves.

Soluções:

• Para realizar o procedimento de programação, é necessário realizar a dedicação de transponders.

Transponder
Bloqueado! <OK>

Causas Prováveis:

O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

• Utilize um transponder ID48 virgem.



Transponder não Encontrado! <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mal contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é o ID48.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder ID48. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos.

Erro grav. ID48 <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato no cabo que liga o Modulo de transponder ao OBDMap;
- Transponder com problema;
- O transponder utilizado não é um ID48 virgem;
- Transponder não está bem posicionado no Módulo de transponder.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no módulo de transponder;
- Utilizar um transponder ID48 virgem;
- Conferir a fixação do cabo que liga o módulo de transponder ao OBDMap.



Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Painel Invalido!

Causas prováveis:

• O painel não é o mesmo da aplicação.

Solução:

Verificar o modelo do painel.

Saldo Insuficiente!

Causas Prováveis:

• O crédito total disponível se esgotou.

Soluções:

• Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice