

Manual Carga – OBD0155 Clonar 4D Kawasaki e Yamaha Rev. 2







ÍNDICE

Introdução	<u>3</u>
Aplicação	3
Acessórios utilizados	5
Posicionamento do transponder no módulo de transponder	6
Realizando a clonagem de transponders – Kawasaki	7
Realizando a clonagem de transponders – Yamaha	9
Outras Mensagens	



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:


• Clona chaves das motocicletas Kawasaki (ID4D-6B) e Yamaha (ID4D-69) no transponder TPX2.

<u>Aplicação</u>

Marca	Modelo	Ano
Kawasaki	Ninja ZX 6R	2006 a 2012
	Ninja ZX 10R	2004 a 2012
	Z 750S	2006 a 2012
	Z 1000	2004 a 2012
	ZX 1000	2004 a 2011
	ZZR 1400	2007 a 2010
Yamaha	BT 1100 Bulldog	2002 a 2008
	FJR 1300	2005 a 2011
	FZ1	2006 a 2011
	FZ6	2004 a 2011
	FZ8	2010 a 2012
	FZS 1000 Fazer	2004 a 2005
	Majesty 400	2004 a 2012
	MT-01	2005 a 2012
	MT-03	2006 a 2012
	TDM 900	2004 a 2012
	T-MAX 500	2005 a 2012



Yamaha	XJR 1300	2004 a 2012
	X-MAX 125	2006 a 2012
	X-MAX 250	2009 a 2012
	XP 500	2004 a 2012
	XT 660R	2004 a 2012
	XT 660Z Ténéré	2008 a 2012
	XT 1200Z Super Ténéré	2010 a 2012
	XVS 650A Drag Star	2004 a 2008
	XVS 1100A Drag Star	2004 a 2008
	YZF R1	2005 a 2012
	YZF R6	2003 a 2012






Acessórios utilizados



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.



Voltar índice



Posicionamento do transponder no módulo de transponder



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.






Realizando a clonagem de transponders - Kawasaki

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








Voltar índice




Realizando a clonagem de transponders - Yamaha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:







Voltar índice



Outras Mensagens

Transponder Bloqueado!

Causas Prováveis:

• O transponder TPX2 inserido no módulo está bloqueado.

Soluções:

• Utilize transponder TPX2 virgem.

Erro na leitura do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é ID4D,
- O transponder utilizado não é TPX2.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos,
- Utilize transponder TPX2 virgem.





Causas Prováveis:

• Houve falha ou interferência na comunicação com o transponder.

Soluções:

Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder.

Erro na gravacao do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMap.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice