

Manual Carga – PS0027 Dedicação de Transponder ID40 e ID46 Chery Rev. 2



Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	
Acessórios utilizados	4
Posicionamento do transponder no módulo de transponder:	<u>5</u>
Play Service	<u>5</u>
Realizando teste de compatibilidade ID 40	<u>7</u>
Realizando teste de compatibilidade ID 46	<u> 9</u>
Realizando a dedicação de transponder ID 40	11
Realizando a dedicação de transponder ID 46	14
Outras Mensagens	17



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:


- Dedica o transponder PCF7935(ID40) e o PCF7936 (ID46) para Chery.
- Para realizar esta função é necessário utilizar o Módulo de Transponder conectado ao OBDMap.

Observação:

- Caso o veículo possua uma chave válida, deve-se realizar a identificação da mesma, através da carga básica do Módulo de Transponder, para saber se o veículo utiliza o ID40 ou o ID46.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Chery	Face 1.3	2009 a 2012
	Tiggo 2.0	2009 a 2012
	S18 1.3	2010 a 2012



Voltar indice



Acessórios utilizados



Módulo de transponder. Realiza a dedicação e a programação de chaves.

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.





Posicionamento do transponder no módulo de transponder:

O transponder
deve ser
posicionado
dentro da antena
(copo branco) do
módulo de
transponder na
posição vertical e
no centro como
mostra a foto.





O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.


Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



Realizando teste de compatibilidade ID 40











Realizando teste de compatibilidade ID 46









Voltar índice



Realizando a dedicação de transponder ID 40













Voltar índice



Realizando a dedicação de transponder ID 46











Voltar índice



Outras Mensagens


Transponder
Bloqueado! <OK>

Causas Prováveis:

• O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

• Utilize um transponder ID40 virgem.



Causas Prováveis:

• O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

• Utilize um transponder PCF7936 (ID46) virgem para.



Erro na gravacao do transponder! <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é correto.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder utilizado. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos

Transponder nao Encontrado! <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é correto.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder,
- Conferir o transponder utilizado. Pode-se utilizar a carga básica do Módulo de Transponder para identificar o transponder,
- Conferir se os parafusos que prendem o Módulo de Transponder no OBDMap estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice