

# MANUAL CARGA – OBD0092 RESET ECU MT27E (DELPHI HSFI 2.3 COM BCM) VIA PINÇA

VER. 2





AGOSTO DE 2023



## ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	3
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO A ECU HSFI 2.3	4
LOCALIZANDO E CONECTANDO A PINÇA NA MEMÓRIA	5
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	6
REALIZANDO O RESET DA ECU	7
OUTRAS MENSAGENS	9



### **INTRODUÇÃO**

#### **ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTES FUNÇÕES:**

- Reset da ECU HSFI 2.3:
  - o Com essa carga é possível realizar o reset da ECU, deixando-a virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.

### **APLICAÇÃO**


MARCA	MODELO	ANO
Fiat	Stilo 1.8	2002 – 2010
	Punto 1.8	2002 – 2010

OBSERVAÇÃO: Existem modelos dentre os citados acima que não saem equipados com a ECU **HSFI 2.3 com BCM** "<u>KM Grande</u>".

## **ACESSÓRIOS UTILIZADOS**



Fonte de Alimentação: Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.



Pinça SOIC8: Necessária para conectar a memória ao OBDMAP.

**RETORNAR AO ÍNDICE** 




#### **IDENTIFICANDO E DESMONTANDO A ECU HSFI 2.3**







Com auxílio de um estilete remova toda a borracha de vedação que prende a tampa da ECU.





Com auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.




# LOCALIZANDO E CONECTANDO A PINÇA NA MEMÓRIA

OBSERVAÇÃO: Esta carga abrange as ECU's HSFI 2.3 com memória 95040 ou 95160.








O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.



Pinça conectada na memória.



### TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS




#### ATENÇÃO!

Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos a ela e nem a ECU.



#### REALIZANDO O RESET DA ECU


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



**RETORNAR AO ÍNDICE** 



# OBD<br/>0092 – RESET ECU MT27E (DELPHI HSFI 2.3 COM BCM) VIA PINÇA





#### **OUTRAS MENSAGENS**

Erro na Gravação!

#### Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- ECU ou memória com problema;
- Pinça foi conectada em outro componente;
- Interferência do micro na comunicação do OBDMAP com a memória.

#### Soluções:

- Verificar se os parafusos que prendem a pinça ao OBDMAP estão bem fixos;
- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória. Todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Verificar se a pinça apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe para reparo;
- Remova a memória da placa e realize o procedimento novamente.

Pinça Invertida!

#### Causa Provável:

 A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 da pinça fica do lado vermelho do cabo).

#### Solução:

Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória.



Curto Verifique...

#### Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória;
- ECU ou memória com problema;
- A pinça foi conectada em outro componente.

#### Solução:

• Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória. Todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Se persistirem os erros acima ou para outras mensagens, consulte o Suporte Técnico

**RETORNAR AO ÍNDICE**