

Manual Carga – OBD0202

Programação de chaves Ford Pats 5

(Ranger 13-16)

Rev. 5





# ÍNDICE

3
3
4
4
5
6
9
1



### Introdução:


### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagamento com reprogramação de 2 chaves para o veículo.
- Programação de até 4 chaves para o veículo.

# Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
	Ranger 2.2	2013 a 2013
Ford	Ranger 2.5	2013 a 2016
	Ranger 3.2	2013 a 2015


## **Transponder utilizado:**




**Voltar** indice



# **Acessórios utilizados:**



# **Todos os acessórios conectados:**




**Voltar** indice



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


A tomada de diagnóstico fica localizada na posição A4.






### Realizando a programação de chaves:


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:















### Realizando a adição de novas chaves:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:







Voltar índice



#### **Outras Mensagens**

Incode: ÇÇÇÇÇÇ Outcode:

#### Causas Prováveis:

As tentativas de acesso ao veículo falharam.

#### Soluções:

• É necessário contato com o suporte para obter o Outcode. OBS: Não se deve desligar a ignição nesse processo, pois o código será alterado.

Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Erro no acesso!

#### Causas Prováveis:

• Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

#### Soluções:

Repita o procedimento.

**Voltar índice** 



Acesso Negado Aguarde 5:00 min Para Repetir

Desconecte o OBDMap!!

#### Causas Prováveis:

Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

#### Soluções:

• Aguarde 5 minutos e repita o procedimento.

Veiculo fora da Aplicacao!

#### Causas Prováveis:

• O veículo não faz parte da aplicação da carga.

#### Soluções:

• Verificar aplicação.

Erro na
Programacao!

#### Causas Prováveis:

O transponder utilizado não é válido.

#### Soluções:

Utilize um transponder compatível com o veículo.





#### Causas Prováveis:

• O transponder pode não estar dedicado corretamente para o veículo.

#### Soluções:

• Verificar detalhes no manual de dedicação OBD0206 - Dedicação do transponder ID4D-63 e ID4D DST+ para Ford.

#### Observação:

<u>Condição: Telecomando não é programado automaticamente:</u> No procedimento de programação ou adição de chaves, caso a chave utilizada seja canivete e o telecomando não seja programado automaticamente, realizar o seguinte procedimento manual:

- 1. Ligue e desligue a ignição 4 vezes, e deixe na posição OFF,
- 2. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez,
- 3. Ligue a ignição,
- 4. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez,
- 5. Retire a chave,
- 6. Pressione o botão "Lock" do telecomando 1 vez.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar índice**