Italy NSC
Parts & Services
294-26 sp

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT PROFESSIONAL

Torino, 07 agosto 2026

CUSTOMER SATISFACTION NOTIFICATION

F515

505 – DUCATO BEV

- **Bulloni di fissaggio della staffa del tirante di reazione della coppia motrice e versioni software**

Con la presente si informa che su un numero limitato di veicoli dei modelli indicati nella tabella precedente, i cui numeri di telaio sono identificati sui portali di documentazione post-vendita del Brand, i bulloni della staffa del tirante di reazione della coppia e alcune versioni software potrebbero non essere conformi

Per risolvere l'anomalia, sostituire i bulloni della staffa del tirante di reazione della coppia motrice e aggiornare alcune versioni del software

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock.

I clienti dei veicoli già consegnati, verranno contattati mediante lettera che verranno spedite da Italy NSC - Parts & Services.

L'intervento dovrà essere eseguito operando secondo il ciclo riportato in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento. Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano