Italy NSC
Parts & Services
293-26 sp

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT PROFESSIONAL

Torino, 07 Agosto 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F625 -

506 – SCUDO (K0)
507 – SCUDO BEV (K0)

- **Rivestimento della porta scorrevole**

Con la presente informiamo che, su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, identificati attraverso i numeri di telaio indicati nei portali di documentazione post-vendita del Brand, il rivestimento della porta scorrevole potrebbe risultare non conforme.

Per risolvere il guasto, controllare e riparare il sedile anteriore del passeggero, se necessario.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano